

Додаток 3  
до Регламенту бізнес-процесу «Списання  
непридатних транспортних засобів  
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»  
(назва філії)  
«20» серпня 2020р.

**АКТ № 57**  
**обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,**  
**який не може виконувати свої функції**

«20» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану УАЗ 3741  
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича  
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

| Державний<br>номерний<br>знак | VIN-код<br>(номер кузова) | Інвентарний<br>номер | Субрахунок<br>бухгалтерсь-<br>кого обліку | Рік<br>випуску<br>(побудо-<br>ви) | Дата<br>введення в<br>експлуатації | Первісна<br>вартість, грн. | Сума зносу та<br>зніснення,<br>грн. | Залишкова<br>вартість, грн. | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з даними<br>обліку, міс. |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ВН15848СІ                     | ХТТ37410020<br>132292     | 150020021000<br>0193 | 105100                                    | 2002                              | 01.10.2002                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                        | 0                                                                       |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів  
пробіг з початку експлуатації - 148,152 тис. км  
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) - 2800/1780 кг

| №<br>з/п | Найменування   | Короткий технічний стан та характеристика виявлених<br>дефектів | Відсоток зносу |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1        | Рама           | Корозія ідентифікаційних номерів                                | 99%            |
| 2        | Кузов (кабіна) | Корозія ідентифікаційних номерів                                | 98%            |
| 3        | Двигун         | Знос КШМ, корозія блоку, тріщина головки блоку                  | 98%            |
|          | Стартер        | Замикання обмотки, знос якоря                                   | 99%            |
|          | Генератор      | Замикання обмотки, знос щіток                                   | 99%            |
|          | Компресор      | -                                                               |                |
|          | Турбокомпресор | -                                                               |                |
|          | Карбюратор     | Знос клапанів, покоровлений корпус                              | 98%            |

| № з/п | Найменування                  | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів                                                     | Відсоток зно |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4     | Коробка передач               | Зруйнований корпус роздавальної коробки, тріщини                                                                 | 98%          |
| 5     | Задній міст                   | Знос головної пари                                                                                               | 99%          |
|       | Диски коліс                   | Тріщина дисків, деформація кружності                                                                             | 98%          |
|       | Ресори (пружини)              | Експлуатаційний знос                                                                                             | 99%          |
|       | Амортизатори                  | Знос штоку                                                                                                       | 100%         |
| 6     | Передній міст                 | Знос підшипників ведучої шестерні                                                                                | 97%          |
|       | Диски коліс                   | Тріщина дисків, деформація кружності                                                                             | 98%          |
|       | Ресори (пружини)              | Експлуатаційний знос                                                                                             | 99%          |
|       | Амортизатори                  | Знос штоку, втулок                                                                                               | 100%         |
|       | Передня вісь                  | Знос підшипників                                                                                                 | 98%          |
| 7     | Механізм рульового управління | Повністю зруйнований рульовий редуктор                                                                           | 98%          |
| 8     | Фургон                        | Корозія                                                                                                          | 97%          |
|       | Радіатор                      | Корозійний знос                                                                                                  | 99%          |
|       | Електропристрої               | Замикання електропроводки                                                                                        | 100%         |
|       | Фари                          | Корозійний знос рефлектора, тріщини скла                                                                         | 97%          |
|       | Головний гальмовий циліндр    | Корозія головного циліндру                                                                                       | 97%          |
|       | Акумуляторна батарея          | Відсутня                                                                                                         |              |
| 9     | Автошини                      | Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю. | 99%          |

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП  
(посада)

Заступник Начальника ЦПП  
(посада)

Інженер I кат.  
(посада)

(підпис)


(підпис)

(підпис)


Афанасенко І.М.  
(ПІБ)

Візнюк О.Ю.  
(ПІБ)

Сініка Л.М.  
(ПІБ)









УКРАЇНА  
UKRAINE  
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ  
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ  
REGISTRATION CERTIFICATE  
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер  
Registration number  
Рік випуску  
Date of first registration  
Дата реєстрації  
Date of registration  
Прізвище або організація  
Surname or company  
Ім'я та по батькові  
Given name(s)  
Адреса  
Address  
Регіон  
Region  
Район  
Населений пункт  
Settlement  
Вулиця, будинок, квартира  
Street, house, apartment  
Власність  
Ownership  
Дійсне до  
Period of validity

A BH5848CI  
B 2002  
I 02.04.2009  
C.1.1 УКР.ДЕРЖ.ПІДП-ВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА"  
C.1.2 UKR.DERZH.PIDPR-VO POSHTOVOGO ZVYAZ.  
C.1.3 KU "UKRPOSHTA"  
C.1.3 КИЇВ  
C.4 БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ  
H ПЕРШОТРАВНЕВА, 70  
ХРЕЩАТИК, 22

РЕВ № 4 при УДАІ  
ГУМВС України  
в Одеській обл.

BHC 202061

Марка  
Make  
Модель  
Type

D.1 УАЗ

D.2 374102

Тип  
Commercial description

D.3 ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН

Номер шасі (кузова, рами)  
Vehicle identification number

E ХТТ37410020132292  
37410020104791 37410020132292

Повна маса  
Maximum mass

F.1 2800

Маса без навантаження  
Mass of the vehicle in service

G 1780

Категорія  
Vehicle category

J

Об'єм двигуна  
Capacity

P.1 2445

Тип пального  
Type of fuel

P.3 Бензин

Колір  
Colour of the vehicle

R СІРИЙ

Кількість сидінь місць  
з місцем водія  
Number of seats  
including the driver's seat

S.1

Особливі відмітки  
ІНШІ ДОКУМЕНТИ - 53 28.09.2007  
НАНЕСЕНА СИНЬО-ЖОВТА-СИНЯ  
СМУГА

Кількість стоячих місць  
Number of standing places

S.2

ОІС 596898 від 18.12.2003

BHC 202061

РД № 724461 ТОВ "Знак" Консорціуму "СДАПС" Зам. 0046-2008.02

**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ**  
доцільності списання транспортного засобу **УАЗ 3741**

| Державний номерний знак | VIN-код (номер кузова) | Інвентарний номер | Субрахунок бухгалтерського обліку | Рік випуску (побудови) | Дата введення в експлуатації | Первісна вартість, грн. | Сума зносу та знецінення, грн. | Залишкова вартість, грн. | Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс. |
|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BH5848CI                | XTT37410020132292      | 1500200210000193  | 105100                            | 2002                   | 01.10.2002                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                     | 0                                                           |

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузову основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

| Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.) | Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.) | Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.) | Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| -                                            | 500,00                                                    | 0,00                                                           | 500,00                                         |

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

| Кількість металобрухту (т.) | Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.) | Загальна сума орієнтовного доходу (грн.) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0,8                         | 3800,00                                         | 3040,00                                              | -                                                              | 3040,00                                  |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2540,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.


Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.