

Фототаблиця № 1
до звіту про оцінку № 7667 від 24.02.2020 року.



Фото 1. Загальний вигляд автомобіля



Фото 2. Загальний вигляд автомобіля



Фото 3. Загальний вигляд автомобіля




Фото 4. Загальний вигляд автомобіля



Фото 5. Вигляд на VIN-код (номер кузова)



Фото 6. Вигляд на показники лічильника
одометра

Оцінювач:  Новицький В.А.

42

Фототаблиця № 2
до звіту про оцінку № 7667 від 24.02.2020 року.



Фото 7. Корозійне пошкодження порогу боковини



Фото 8. Корозійне пошкодження панелі підлоги




Фото 9. Сліди відновлювального ремонту



Фото 10. Деформація без пошкодження лакофарбового покриття панелі даху



Фото 11. Корозійні пошкодження дверей передніх лівих



Фото 12. Корозійні пошкодження боковини лівої

Оцінювач:  Новицький В.А.

Фототаблиця № 3
до звіту про оцінку № 7667 від 24.02.2020 року.



Фото 13. Корозійне пошкодження дверей задка



Фото 14. Вигляд на салон




Фото 15. Вигляд на підтікання моторної оливи



Фото 16. Загальний вигляд на підкапотний простір



Фото 17. Вигляд на салон кабіни

Оцінювач:  Новицький В.А.