

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«28» 08 2020 р.

АКТ № 78
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 28 » 08 20 20 р.

м. Дніпро

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля BMW-740 AE 0927 BP ,
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Черкас А.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудов и	Дата введення в експлуатаці ї	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінен ня грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишков й термін експлуатаці ї згідно з даними обліку, міс.
AE0927BP	VBAGB310901625500	030019961000 5010	105100	1987	01.05.1996	1310	1310	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 455.109 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2950 кг //2500 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	корозія: пороги, арки колес, лонжерони, стійки брызговиків, корозія боковин	99%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу ,знос поршневої групи	100%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	Тріщини та деформація корпусу	100%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач, роздаточна коробка	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників	99%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні)	100%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%

6	Передній міст	Знос сайлентблоків, деформація балки	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	знос корпусу рульового механізму	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	99%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не придатна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%
(вказати, що саме не відповідає)
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)

(підпис)

В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)

(підпис)

А.В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)

(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
 (з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 16 березня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
BMW-740	AE0927BP	VBAGB310901625500	0300199610005010	105100	1987	01.05.1996	1310	1310	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
 Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
 Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
1,75	2500,00	4375	0.00	4375

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 4108.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Заступник
 Начальник ВЕФ

О.В. Макуха

М.В. Блінова

178

UA

УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер
Registration number
Рік випуску
Date of first registration
Дата реєстрації
Date of registration
Прокладач або організація
Супутник або компанія
Imajta no batayewi
Given name(s)
Адреса
Address
Район
Region
Населений пункт
Settlement
Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment
Влада
Authority
Діє до
Period of validity

A

B

I

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.4

H

AE0927BP

1987

18.09.2008 р.

УДППЗ УКРПОШТА

UDPPZ UKRPOSHTA

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ЖОВТНЕВИЙ
ДУБІНІНА, 10
ХРЕЩАТИК буд. 22

Дн-ське ВРЕР-1
ДІА УМВС України в
Дніпропетровській обл.

AEC 243304

Марка
Make
Модель
Model
Тип
Type

D.1 BMW
D.2 740

Commercial description
Тип
Type
Номер шасі (vehicle, plate)
Vehicle identification number
Повна маса
Maximum mass
Маса без навантаження
Mass of the vehicle at service
Категорія
Category
Об'єм двигуна
Capacity
Тип палива
Type of fuel

D.3 ЛЕГКОВИЙ-СЕДАН-В
E VIN - VBAGB310901625500
F.1 2950
G 2500
J
P.1 3500
P.3
R СІРИЙ

Колір
Colour of the vehicle
Кількість сидінь місць
Number of seats
including the driver's seat
Кількість стоячих місць
Number of standing places

S.1
S.2

Особливі відмітки
TEKHPACПOPТ-ДУБЛІКАТ N ЯАА439
34 від 27.07.99 р. СПЕЦІАЛІЗОВАН.
СИНЬО-ЖОВТО-СИНІ СМУГИ

AEC 243304

n 78

AE 0927BP



UA AE 0927 BP