

Фототаблиця № 1
до звіту про оцінку № 7669 від 25.02.2020 року.



Фото 1. Загальний вигляд мікроавтобуса



Фото 2. Загальний вигляд мікроавтобуса



Фото 3. Загальний вигляд мікроавтобуса



Фото 4. Загальний вигляд мікроавтобуса




Фото 5. Вигляд на VIN-код
(ідентифікаційний номер)



Фото 6. Вигляд на номер кузова

Оцінювач:  Новицький В.А.

Фототаблиця № 2
до звіту про оцінку № 7669 від 25.02.2020 року.



Фото 7. Корозійне пошкодження
боковини лівої



Фото 8. Корозійне пошкодження підлоги
кузова



Фото 9. Корозійне пошкодження колісної
арки передньої лівої



Фото 10. Корозійне пошкодження дверей
передніх лівих



Фото 11. Корозійне пошкодження дверей
передніх правих




Фото 12. Корозійне пошкодження дверей
правих зсувних

Оцінювач:  Новицький В.А.

Фототаблиця № 3
до звіту про оцінку № 7669 від 25.02.2020 року.



Фото 13. Корозійне пошкодження боковини правої



Фото 14. Деформація без пошкодження лакофарбового покриття капота




Фото 15. Деформація дверей зсувних правих та боковини правої



Фото 16. Деформація без пошкодження лакофарбового покриття дверей передніх



Фото 17. Вигляд на салон автомобіля



Фото 18. Вигляд на салон мікроавтобуса

Оцінювач:  Новицький В.А.

Фототаблиця № 4
до звіту про оцінку № 7669 від 25.02.2020 року.



Фото 19. Пошкодження оббивки салону



Фото 20. Вигляд на підкапотний простір



Фото 21. Вигляд на показники одометра



Фото 22. Вигляд на салон мікроавтобуса

Оцінювач: _____

Новицький В.А.

h h