

Фототаблиця № 1
до звіту про оцінку № 7665 від 24.02.2020 року.



Фото 1. Загальний вигляд автомобіля



Фото 2. Загальний вигляд автомобіля



Фото 3. Загальний вигляд автомобіля



Фото 4. Загальний вигляд автомобіля




Фото 5. Вигляд на VIN-код (номер кузова)



Фото 6. Вигляд на показники лічильника
одометра

Оцінювач:  Новицький В.А.

Фототаблиця № 2
до звіту про оцінку № 7665 від 24.02.2020 року.




Фото 7. Сліди відновлювального ремонту
бампера заднього та панелі задка




Фото 8. Сліди відновлювального ремонту
капота та крила переднього правого




Фото 9. Сліди відновлювального ремонту
арки колісної задньої лівої



Фото 10. Сліди відновлювального
ремонту порогу правого




Фото 11. Корозійне пошкодження панелі
даху



Фото 12. Корозійне пошкодження дверей
передніх правих

Оцінювач:  Новицький В.А.

Фототаблиця № 3
до звіту про оцінку № 7665 від 24.02.2020 року.



Фото 13. Корозійне пошкодження панелі передка



Фото 14. Корозійне пошкодження дверей передніх лівих



Фото 15. Корозійне пошкодження крила переднього лівого




Фото 16. Корозійне пошкодження капота



Фото 17. Корозійне пошкодження порогу



Фото 18. Вигляд на підкапотний простір автомобіля.

Оцінювач:  Новицький В.А.