

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»  
(назва філії)  
21 листопада 2019 р.

**АКТ № 19**  
**обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,**  
**який не може виконувати свої функції**

21 листопада 2019 р.

м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809  
провела огляд автомобіля марки ВІС-2345

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

| Державний<br>номерний<br>знак | VIN-код (номер кузова) | Інвентарний номер | Субрахунок<br>бухгалтерського<br>обліку | Рік<br>випуску<br>(побудови) | Період<br>введення<br>в експлуатацію<br>(місяць, рік) | Первісна<br>вартість,<br>грн. | Сума<br>зносу,<br>грн. | Залишкова<br>вартість,<br>грн. | Залишковий термін<br>експлуатації згідно з<br>даними обліку, міс. |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 25846XA                       | X6D23450020006795      | 2000200110004582  | 105100                                  | 2002                         | 05.2002                                               | 2860,00                       | 2860,00                | 0,00                           | 0                                                                 |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації 166,750 тис. км

маса об'єкта за паспортом 1790\1470 кг

| № з/п | Найменування агрегатів       | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів | Відсоток зносу |
|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2                            | 3                                                            | 4              |
| 1     | Рама                         |                                                              |                |
| 2     | Кабіна                       | Корозія боковин та полу                                      | 100%           |
| 3     | Двигун                       | Знос колінчатого валу, тріщина блоку циліндрів               | 100%           |
|       | Карбюратор                   | деформація верхньої частини корпусу                          | 100%           |
|       | Стартер                      | Замикання обмотки, знос привода                              | 100%           |
|       | Генератор                    | Замикання обмотки та діодного моста                          | 100%           |
|       | Компресор                    | -                                                            | -              |
| 4     | Коробка передач              | Знос першої та задньої передачі                              | 98%            |
| 5     | Задній міст та карданний вал | Знос головної пари та підшипників диференціалу               | 96%            |

|   |                                     |                                                                                                                  |      |
|---|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | Ресори                              | Експлуатаційний знос                                                                                             | 97%  |
| 6 | Передній. міст                      | Знос ступиці та підшипників                                                                                      | 97%  |
|   | Диски коліс                         | Порушені гнізда кріплення                                                                                        | 97%  |
|   | пружини                             | Експлуатаційний знос                                                                                             | 96%  |
|   | Передня вісь                        | -                                                                                                                | -    |
|   | Механізм<br>рульового<br>управління | Знос підшипників                                                                                                 | 96%  |
| 7 | Інші прилади                        |                                                                                                                  |      |
|   | Радіатор                            | Корозійний знос сот                                                                                              | 98%  |
|   | Пристрої                            | Замикання електроприборів                                                                                        | 100% |
|   | Двері                               | Корозійний знос                                                                                                  | 100% |
|   | Капот                               | Корозійний знос                                                                                                  | 100% |
|   | Фари                                | Тріщина рефлектора                                                                                               | 96%  |
|   | Акумулятор                          | Експлуатаційний знос                                                                                             | 100% |
|   | Амортизатори                        | Експлуатаційний знос                                                                                             | 100% |
| 8 | Автошини                            | Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю. | 100% |

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Загальний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,4 %


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії № 1809, від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:

Заступник начальника ЦПП  Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії ЦПП  Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії відділу ведення

бухгалтерського обліку необоротних активів та  
товарно-матеріальних цінностей

 Горобцова Н.З.

**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ**  
**доцільності списання транспортного засобу ВІС-2345**

| Державний<br>номерний<br>знак | VIN-код (номер кузова) | Інвентарний номер | Субрахунок<br>бухгалтерського<br>обліку | Рік випуску<br>(побудови) | Період<br>введення в<br>експлуатацію<br>(місяць,<br>рік) | Первісна<br>вартість,<br>грн. | Сума<br>зносу,<br>грн. | Залишкова<br>вартість,<br>грн. | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з<br>даними<br>обліку, міс. |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 25846ХА                       | X6D23450020006795      | 2000200110004582  | 105100                                  | 2002                      | 05.2002                                                  | 2860,00                       | 2860,00                | 0,00                           | 0                                                                          |

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

**Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу**

| Витрати на зняття з<br>обліку в МРСВ ДАІ<br>(грн.) | Витрати на розбирання,<br>демонтаж ТЗ та інші витрати<br>(грн.) | Витрати на утилізацію<br>пневматичних шин, олив<br>та іншого (грн.) | Орієнтовна сума<br>витрат на ліквідацію<br>ТЗ (грн.) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| -                                                  | 376,16                                                          | 216,00                                                              | 592,16                                               |

**Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:**

| Кількість<br>металобрух<br>ту (т.) | Орієнтовна вартість<br>за 1т. металобрухту<br>(грн.) | Орієнтовна сума<br>доходу від здачі<br>металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума від<br>оприбуткування<br>вузлів та деталей ТЗ<br>(грн.) | Загальна сума<br>орієнтовного доходу<br>(грн.) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1,135                              | 3700,00                                              | 4199,50                                                    | -                                                                       | 4199,50                                        |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3607,34 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП  
Начальник відділу економіки та фінансів



М.В.Полешко  
А.В.Старицька

27.05.2020р.

ХАС № 632015

С ВЛАСНИК

2.55

УДПЗ

UDPFZ UKRPOшта

С АДРЕСА:

Область

ХАРКІВСЬКА

Район

ЛЕНІНСЬКИЙ

Нас. пункт

ХАРКІВ

Вулиця

ПРОВ. ДИНАМІЧНИЙ

Будинок


кв.

Видано

ДАІ ГУ УМ

М.П.

30



УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ  
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

А Реєстраційний № 25846X

В Марка BIC 2345

Модель

В Рік випуску 2002

Колір

ФІОЛЕТОВИЙ

Е Шасі (кузов, рама, коляска) №

К. Х6D23450020006795 Ш.

Тип ТЗ

ВАНТ. ФУРГОН ГЕ

Г Повна маса 1790

kg

В Маса без навантаження

1470

Об'єм двигуна

V- 1500


Особливі відмітки: Ст. С/Р: ХА\*080148 31.05.20

VIN: ХТА21053021936492 ЗАМ.Т

Т. ДР. АД. КМІВ ВУЛ. ХРЕМАТИК 22

ХАС № 632015

1 19 20





25846