

Акт обстеження
нежитлових приміщень, що знаходяться в окремо розташованій будівлі
за адресою: м. Київ, вул. Тичини Павла, 6

м. Київ

31.03.2021 р.

Комісія у складі : головного інженера комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" Столяра В.В., начальника відділу по роботі з орендарями КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» Погрібної О.А., заступника начальника відділу по роботі з орендарями КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» Шатрави Т.М., начальника відділу ремонтів та безпечної експлуатації житлових будинків комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" Ткачука М.П., заступника начальника відділу ремонтів та безпечної експлуатації житлових будинків комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" Злобіна І.В. провели візуальне обстеження технічного стану покрівлі, фасаду, нежитлових приміщень за адресою вул. Тичини Павла, 6.

Під час огляду виявлено, що технічний стан фасаду будівлі, коридорів, кабінетів, місць загального користування не задовільний, а саме: фасад будівлі має місця відшарування облицювальної плитки, в 23 кімнатах зірвано паркет, відсутні радіатори опалення, рулонна покрівля даху протікає. Усі приміщення потребують проведення опоряджувальних робіт, так як ремонт не проводився більше 10 років.

Висновок:

Необхідно провести капітальний ремонт покрівлі загальною площею 2268,0 кв. м, фасаду будівлі, внутрішніх приміщень, відновити систему електропостачання, водопостачання, тепlopостачання .

Члени комісії :

	Столяр В.В.
	Погрібна О.А.
	Шатрава Т.М.
	Ткачук М.П.
	Злобін І.В.