

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 р

АКТ № 10
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р.

м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля: марки ВАЗ-21074

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АХ4985ВС	ХТА210740Т0960032	2000200110004657	105100	1996	02.1996	1845,00	1845,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації 512,955 тис.км
маса об'єкта за паспортом 1460/1060 кг

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама		
2	Кузов	Наскрізна корозія полів, боковин, коробів та капота	100%
3	Двигун:	Критичний знос головки, розподільного валу, блоку циліндрів	100%
	Карбюратор	Знос заслонки, жиклерів, корозія корпусу	100%
	Стартер	Знос приводу, знос якоря	98%
	Генератор	Знос підшипників, знос якоря та щіток	99%
	Компресор	-	-
4	Коробка передач	Знос первинного та вторинного валів. Деформація корпусу	99%
5	Задній міст та карданний вал	Знос головної пари, фланця, знос піввісей	98%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Пружини	Експлуатаційний знос	100%
6	Передній міст	Знос сайлентблоків	100%

	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Пружини	Експлуатаційний знос	100%
	Передня вісь	-	-
	Механізм рульового управління	Знос корпусу та сальників	100%
7	Інші прилади		
	Радіатор	Корозія сот	98%
	Пристрої	Замикання приладів	99%
	Крила	Корозійний знос	100%
	Капот	Корозійний знос	100%
	Фари	Знос дзеркала оптики, замутнення скла	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос робочої поверхні циліндра, місць з'єднання з вакуумом	100%
	Акумулятор	Сульфітація пластин	100%
	Амортизатори	Експлуатаційний знос	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Загальний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99,5 %


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії № 1809, від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:

Заступник начальника ЦПП  Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії ЦПП  Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії відділу ведення бухгалтерського обліку необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей  Горобцова Н.З.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВАЗ 21074

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AX4985BC	ХТА210740Т0960032	2000200110004657	105100	1996	02.1996	1845,00	1845,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	376,16	216,00	592,16

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,723	3700,00	2708,40	-	2708,40

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2116,24 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП
Начальник відділу економіки та фінансів

27.05.2020р



М.В.Полешко
А.В.Старицька

3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
«20» 03 2020 р.
UA
УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION



Реєстраційний номер
Registration number
Рік випуску
Date of first registration
Дата реєстрації
Date of registration
Прізвище або організація
Surname or company
Ім'я та по батькові
Given name(s)
Адреса
Address
Регіон
Region
Населений пункт
Settlement
Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment
Власність
Ownership
Дійсне до
Period of validity

A AX4985BC
B 1996
I 15.11.2007
C.1.1 ЗКПО 21560045 УДППЗ "УКРПОШТА"
C.1.2 UDPPZ "UKRPOSHTA"
C.1.3

ХАРКІВСЬКА
М.ХАРКІВ
ЛЕНІНСЬКИЙ
ПРОВ.ДИНАМІЧНИЙ, 1.

C.4
H

ВРЕР №1
ГУМВСУХАРКІВ

AXC 063683

38

Марка
Make
Модель
Type
Тип
Commercial description
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number
Повна маса
Maximum mass
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
Категорія
Vehicle category
Об'єм двигуна
Capacity
Тип пального
Type of fuel
Колір
Colour of the vehicle
Кількість сидінь, місць
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat
Кількість стоячих місць
Number of standing places

D.1 BAZ
D.2 21074
D.3 ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В
E ХТА210740Т0960032
F.1 1460
G 1060

J
P.1 1451
P.3

R ЧЕРВОНИЙ

S.1 Особливі відмітки
ЗАМ.СВ-ВА ХАС632509 12.12.02 МР
ЕВ М.Х-В, ЗАМ.ДНЗ, СПЕЦІАЛІЗО
ВАНА
S.2

3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

АТ «Укрпошта»

«20» 03 2020 р.



AXC 063683

AX4985BC



AX4985BC

