

Фототаблиця № 1
до звіту про оцінку № 7668 від 27.02.2020 року.



Фото 1. Загальний вигляд автомобіля



Фото 2. Загальний вигляд автомобіля



Фото 3. Загальний вигляд автомобіля



Фото 4. Загальний вигляд автомобіля



Фото 5. Вигляд на VIN-код (номер кузова)




Фото 6. Вигляд на показники лічильника
одометра

Оцінювач: Новицький В.А.

Фототаблиця № 2
до звіту про оцінку № 7668 від 27.02.2020 року.



Фото 7. Корозійне пошкодження дверей задка




Фото 8. Корозійне пошкодження панелі даху та передньої панелі фургону



Фото 9. Корозійне пошкодження дверей передніх лівих



Фото 10. Корозійне пошкодження дверей передніх правих



Фото 11. Корозійне пошкодження боковини лівої



Фото 12. Корозійне пошкодження боковини правої

Оцінювач: Новицький В.А.

Фототаблиця № 3
до звіту про оцінку № 7668 від 27.02.2020 року.



Фото 13. Корозійне пошкодження крила переднього лівого



Фото 14. Деформація та корозійне пошкодження крила переднього правого



Фото 15. Корозійне пошкодження порогу боковини лівої



Фото 16. Корозійне пошкодження порогу боковини правої



Фото 17. Корозійне пошкодження панелі підлоги фургону





Фото 18. Корозійне пошкодження брызговика крила переднього правого

Оцінювач:  Новицький В.А.

Фототаблиця № 4
до звіту про оцінку № 7668 від 27.02.2020 року.



Фото 19. Корозійне пошкодження поперечини рами фургону



Фото 20. Вигляд на стан головної передачі



Фото 21. Вигляд на інструментальну панель



Фото 22. Вигляд на ідентифікаційну таблицю автомобіля

Оцінювач:  Новицький В.А.

45