

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«19» серпня 2020р.

АКТ № 47
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану ГАЗ 3307
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатаці ї	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН0729СК	ХТН891А0010 001110	150020011000 0200	105100	2001	01.06.2001	0,00	0,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 614,930 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) - 7850/3850 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Наскрізна корозія	98%
2	Кузов (кабіна)	Корозія кабіни	98%
3	Двигун	Критичний знос головки блоку і блоку	99%
	Стартер	Знос якоря	99%
	Генератор	Знос якоря та щіток	99%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Знос корпусу, дросельних заслонок	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос корпусу, шестерень, підшипників	99%
5	Задній міст	Знос головної пари	99%
	Диски коліс	Тріщина, деформація кружності	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос штоку	100%
6	Передній міст	Знос балки, опорних дисків	97%
	Диски коліс	Тріщина, деформація кружності	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос рульового редуктора	98%
8	Фургон	Наскрізна корозія	97%
	Радіатор	Корозійний знос	99%
	Електропристрої	Знос електропроводки	97%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, відсутність скла	98%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів і циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	відсутня	
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)

Інженер I кат.
(посада)

(підпис)


(підпис)


(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Візнюк О.Ю.
(ПІБ)

Сініка Л.М.
(ПІБ)





Марка
 Make
 Модель
 Type
 Тип
 Commercial description
 Номер шасі (кузова, рами)
 Vehicle identification number
 Повна маса
 Maximum mass
 Маса без навантаження
 Mass of the vehicle in service
 Категорія
 Vehicle category
 Об'єм двигуна
 Capacity
 Тип пального
 Type of fuel
 Колір
 Colour of the vehicle
 Кількість сидінь, місць
 з місцем водія
 Number of seats
 including the driver's seat
 Кількість стоячих місць
 Number of standing places

D.1 ГАЗ

D.2 3307

D.3 ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН

E XTH891A0010001110

33070010815050 33070010020003

F.1 7850

G 3850

J

P.1 4750

P.3 Дизельне паливо

R БІЛИЙ

S.1

Особливі відмітки

АКТ ПР-ПЕРЕДАЧІ ТЗ ДОДАТ.2 2-15
062009 16.06.2009

S.2

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЛЮШТА
ВНС 215359 від 26.05.2009

ВНС 216625



УКРАЇНА
 УКРАИНА
 UKRAINE
 UKRAINE

СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
 ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 REGISTRATION CERTIFICATE
 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер
 Registration number

A

BH0729CK

Рік випуску
 Date of first registration

B

2001

Дата реєстрації
 Date of registration

I

30.06.2009

Прізвище або організація
 Surname or company

C.1.1

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО П

Ім'я та по батькові
 Given name(s)

C.1.2

ОШТОВОГО ЗВ' UKRAYINS'KE DERZHAVNE PIDPRYYEMSTV

Адреса
 Address

C.1.3

Регіон

КИЇВ

Район

ЛЮБАШІВСЬКИЙ Р-Н

Населений пункт

ЛЮБАШІВКА

Вулиця, будинок, квартира

ЛЕНІНА, 87 /А

Власність

C.4

ХРИЩАТИК, 22

Овладання

H

Дійсно до

Period of validity

РЕВ № 12 при ВДАІ

ГУ МВС України

в Одеській обл

ВНС 216625

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 3307

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН0729СК	XTH891A0010001110	1500200110000200	105100	2001	01.06.2001	0,00	0,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,9	3800,00	7220,00	-	7220,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 6720,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.




Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.