

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
«04» 09 2020р.

АКТ № 4
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«04» 09 2020 р.

М. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля CITROEN C15D BM0960AM
який знаходиться у підзвіті Вербийського В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BM0960AM	VF7VDRP0016PP3602	1800199610002437	105100	1996	01.01.1996	2772,00	2772,00	0.00	0

Стигла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 296,7 тис. км
маса об'єкта за паспортом(повна/без навантаження) 1710/945 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1.	Рама	-	-
2.	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	97
3.	Двигун	Підтікання мастила, зношення порш. групи, руйнування постелей підш. кол. валу, фізичне зношення	100
	Стартер	Замикання обмоток	100
	Генератор	Замикання обмоток	100
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	ТНВД	Зношення плунжерних пар, фізичне зношення, підтікання ДП, тріщини корпусу	97
4	Коробка передач	Зношення підшипників, шестерень усіх передач, первин. та вторинних валів, тріщини корпусу, підтікання мастила	100

