

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
« 01 » 09 2020р.

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних
транспортних засобів АТ «Укрпошта»

АКТ № 5

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 01 » 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля MAZDA E 2200 BM1182AM
який знаходиться у підзвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецинення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн..	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BM1182AM	JMZSRJL3200738370	1800199610002436	105100	1996	01.12.1996	4990,00	4990,00	0.00	0

Списла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 396,6 тис. км

маса об'єкта за паспортом(повна/без навантаження) 1980/1460 кг,

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1.	Рама	-	-
2.	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	97
3.	Двигун	Підтікання мастила, зношення поршневої групи руйнування корінних підшипників шийок кол. валу, знос циліндрів блоку	100
	Стартер	Замикання обмоток ротору	100
	Генератор	Замикання обмоток статора	100
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор (ТНВД)	фізичне зношення, зношення плунжерних пар, підтікання ДП	97
4	Коробка передач	Зношення підшипників, шестерень усіх передач, первин. та вторинних валів, фізичне зношення посадк. місць підшипників.	96