

Фототаблиця № 1
до звіту про оцінку № 7665 від 24.02.2020 року.



Фото 1. Загальний вигляд пошкодженого
КТЗ



Фото 2. Загальний вигляд пошкодженого
КТЗ



Фото 3. Загальний вигляд пошкодженого
КТЗ



Фото 4. Загальний вигляд пошкодженого
КТЗ




Фото 5. Вигляд на VIN-код



Фото 6. Вигляд на показники одометра

Оцінювач: _____

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to V.A. Novitsky.

Новицький В.А.

Фототаблиця № 2
до звіту про оцінку № 7665 від 24.02.2020 року.



Фото 7. Корозійне пошкодження капота, панелі передка та крила переднього правого




Фото 8. Корозійне пошкодження дверей правих та порогу боковини правої



Фото 9. Корозійне пошкодження дверей лівих та порогу боковини лівої



Фото 10. Корозійне пошкодження крила заднього правого



Фото 11. Корозійне пошкодження крила заднього лівого та панелі задка



Фото 12. Сліди відновлювального ремонту крила заднього лівого

Оцінювач: _____

Новицький В.А.

Фототаблиця № 3
до звіту про оцінку № 7665 від 24.02.2020 року.



Фото 13. Корозійне пошкодження порогу
боковини лівої




Фото 14. Пошкодження оббивки сидіння
переднього лівого



Фото 15. Пошкодження оббивки дверей
передніх лівих



Фото 16. Корозійне пошкодження панелі
передка



Фото 17. Корозійне пошкодження короба
водовідводу



Фото 18. Корозійне пошкодження панелі
підлоги

Оцінювач: _____

Новицький В.А.