



Вхідні двері

Дерев'яні, оббиті дерматином

Коридор № 1



Стіни	Шпалери
Стеля	Пофарбована
Підлога	Лінолеум
Візуальні дефекти внутрішнього оздоблення	Пошкодження лінолеуму
Додаткові відомості	-

Ванна кімната

Стіни	<i>Плитка</i>
Стеля	<i>Пофарбована</i>
Підлога	<i>Плитка</i>
Заповнення отворів	<i>Двері – дерев'яні, пофарбовані, вікна – дерев'яні пофарбовані</i>
Візуальні дефекти внутрішнього оздоблення	-
Додаткові відомості	-

Комора № 3

Стіни	Пофарбовані
Стеля	Пофарбована
Підлога	Лінолеум
Візуальні дефекти внутрішнього оздоблення	-
Заповнення отворів	Двері – дерев'яні, пофарбовані
Додаткові відомості	-

Туалет № 7

Стіни	Плитка
Стеля	Пофарбована
Підлога	Плитка
Заповнення отворів	Двері – дерев'яні, пофарбовані
Візуальні дефекти внутрішнього оздоблення	-
Додаткові відомості	-

Житлова кімната № 8

Стіни	Шпалери
Стеля	Пофарбована
Підлога	Лінолеум
Заповнення отворів	Двері – дерев'яні, пофарбовані; вікна – дерев'яні пофарбовані
Візуальні дефекти внутрішнього оздоблення	-
Додаткові відомості	-

Житлова кімната № 9

	
Стіни	Шпалери
Стеля	Пофарбована
Підлога	Лінолеум
Заповнення отворів	Двері – дерев'яні, пофарбовані; вікна – дерев'яні пофарбовані
Візуальні дефекти внутрішнього оздоблення	-
Додаткові відомості	-

Житлова кімната № 10

	
	
Стіни	Шпалери
Стеля	Пофарбована
Підлога	Лінолеум