
5.75
5.30
h=2.0
h:2.2
1
25.7
1.45
1.40
5.25
h=2.0
h=2.0
h:2.2
1
38.6
1
21.6
5.30
4.20


5.20
5.26
h=3.0
h:2.2
1
73.9
14.05
5.45
2
18.3


6
13.6
7
4.3
8
1.8
9
3.5
10
8.9
11
2.2
12
5.1
4.05
5.85
5
19.5
13
41.0
h=2.90
18.00
4
20.1
5.90
14
25.6
5.85
3
19.5
15
19.7
5.90
5.87
5.40
2
10.6
2a
2.8
16
7.6
17
11.7
4.65
1.20
1.20
1
24.1
19
8.9
18
28.5
7.10



10.10
h=2.20
h=2.20
h=2.20
7.70
1
74.1
7.37
1
24.4
5.37
3
10.2
4.07
2.50
2.50
1
48.0
7.17
h=3.0
4.55
4.55
2
7.1
2.85
1.80
6.70
h=3.0
h=3,0
10.40
9.80