Приложение № 1

к «Положению о порядке определения цены и стоимости неликвидных материалов, изделий и оборудования для реализации на сторону» от 18 августа 2009 г.

СПРАВКА

для оценки товарного состояния ТМЦ

1. Полное наименование ТМЦ Станок плоскошлифовальный, 3Г71Л-1

2. Инвентарный (номенклатурный) номер 40869 3. Год выпуска 1970

4. Первоначальная стоимость _____ 5. Остаточная стоимость и % износа _____

6. Принадлежность и местонахождение (номер цеха или склада; при неустановленной принадлежности используются данный главной бухгалтерии завода)

Ремонтно-механический цех НВ ООО „СМП"

7. Краткая характеристика:

7.1. Предназначение Шлифование поверхностей обрабатываемых деталей периферией шлифовального круга

7.2. Производительность _____ 7.3. Скорость _____ 7.4. Тяга на гаке _____

7.5. Примерные размеры _____ 7.6. Вес 1,02 т. 7.7. Осадка _____

7.8. Мощность двигателя 2кВт 7.9. Грузоподъемность _____ 7.10. Водоизмещение _____

7.11. Максимальные параметры обрабатываемого материала Длина 1500мм, фигура 550мм.

8. Фактическое техническое состояние:

8.1. Корпуса (рамы) Не рабочее: коррозия, задиры, станок не комплектен на 47%

8.2. Привода (ГД) Не рабочее: отсутствуют главный электродвигатель

8.3. Основных рабочих механизмов Не рабочее: отсутствует магнитный стол.

8.4. Приборов управления и автоматики Не предусмотрено

8.5. Прочих механизмов и агрегатов Не рабочее: нет приводов, шкивов, защитного кожуха, шлифовального круга, снятых подшипников.

9. Завод изготовитель г. Тольятти

10. Современные аналоги _____

11. Рыночные цены на аналогичные ТМЦ (при наличии готовой информации) Типовая технология и востребованности в производстве, восстановлению не подлежит.

Рабочий механик — (должность) _____ (подпись) В.Д. Дзюба (Ф.И.О.)