Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Івано-Франківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«10» 09 2020 р.

АКТ № 39
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«10» вересня 2020 р. м. Івано-Франківськ

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану **автомобіля марки ЗИЛ-431412 КС 2571**
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Механіка ШП_Максиміва М.О.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
65-29 ІВА	К2931521	0800200410002069	105100	1989	01.1989	18665,00	18665,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 378,435 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 10700/10100 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, глибока корозія та тріщини і несучих частин та кронштейнів.	95 %
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої (наскрізної) корозії, корозія та тріщини лонжеронів, колісних арок, стойок в районі кріплення дверей, наскрізна корозія лонжеронів та підлоги.	97 %
3	Двигун	Занижена компресія в циліндрах від 5,3 до 6,5 атм., стук в районі КШМ, підтікання масла скрізь сальникові ущільнення колінчатого валу.	95 %
	Стартер	Фізичний знос деталей, тріщини передньої кришки, замикання втягуючого реле та обмотки якоря, граничний знос шестерні привода, граничний знос колектора якоря, щиток.	96 %
	Генератор	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників передньої та задньої кришки, граничний знос колектора якоря та щіток, замикання діодного мостика.	95 %
	Компрессор	Знос поршневої групи	97 %
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання палива в містах з'єднання верхньої та середньої частин, зрив різьби жиклерів, розбиті гнізда осей деталей управління дросельними заслінками.	97 %
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпуса КПП, підтікання мастила, сторонній шум при роботі.	92 %
5	Задній міст	Знос головної пари	100 %
	Диски коліс	Деформація та тріщини ободів.	95 %
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99 %
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100 %

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	-	-
	Диски коліс	Деформація та тріщини ободів.	97 %
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100 %
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100 %
	Передня вісь	Корозія та знос	99 %
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, фізичний знос корпусу.	100 %
8	Кранова установка	Корозія, знос поворотного механізму та гідравлічного обладднання	99 %
	Радіатор	Корозія сот, підтікання охолоджувальної рідини, зашлакованість.	100 %
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100 %
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100 %
	Головний гальмівний циліндр	Пошкоджено дзеркало робочої поверхні, підтікання гальмівної рідини	100 %
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100 %
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100 %

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, пропонується до списання.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Голова комісії: Начальник ЦПП ________________ Мигович І.М.

Члени комісії: Провідний інженер ________________ Бучинська О.В.

Технік з обліку ________________ Лісова А.М.

МВО: Механік ЦПП ________________ Максимів М.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ЗИЛ-431412 КС 2571

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
65-29 IBA	K2931521	0800200410002069	105100	1989	01.1989	18665,00	18665,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	1200,00	-	1200,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
7,1	3000,00	21300,00	-	21300,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 20100,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Мигович І.М.

Начальник ВЕФ Сікора А.С.

10 вересня 2020 р.

Додаток № 1
До акту обстеження №39

ЗИЛ-431412 КС 2571 № 35-29 IВА

Пробіг – 378435 км.



УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 65291ВА
Марка
Модель ЗИЛ 431412 КС 2571
Рік випуску 1989
Колір ЗЕЛЕНИЙ
Двигун № 459545
Шасі (рама) № К2931521
Кузов (коляска) № АВТОКРАН
Тип ТЗ
Повна маса кг
Місце стоянки: Івано-Франківськ, вул. Микитинецький пров.8 ЦВП
Особливі відмітки
ОБ'ЕМ ДВИГУНА: 0000 см³

ІВС № 129759

ІВС № 129759

ВЛАСНИК

УКРДЕРЖПІД-СТВО ПОШТОВОГО ЗВ"ЯЗКУ "УКРПОШТА"

Ukrdergpid-atvo poshtovogo zv"yazku "ukrposht

АДРЕСА:
Область ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
Район КИЇВ
Нас. пункт КИЇВ
Вулиця ХРЕЩАТИК
Будинок кор. кв.

Видано ВРЕВ УДАІ УМВС м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
Начальник РЕП ДАІ
М.П.

12.11.99 р.

Держзнак, ПК «Україна». Зам. 6-3253. 1997.