Приложение № 1

к «Положению о порядке определения цены и стоимости неликвидных материалов, изделий и оборудования для реализации на сторону» от 18 августа 2009 г.

СПРАВКА

для оценки товарного состояния ТМЦ

1. Полное наименование ТМЦ Станция передвижная компрессорная ПКС-1,75

2. Инвентарный (номенклатурный) номер 10923 3. Год выпуска 1972.

4. Первоначальная стоимость _____ 5. Остаточная стоимость и % износа _____

6. Принадлежность и местонахождение (номер цеха или склада; при неустановленной принадлежности используются данный главной бухгалтерии завода)

Ремонтно-механический цех НВ. ООО „СМГ"

7. Краткая характеристика:

7.1. Предназначение Выработка сжатого воздуха давлением до 7 кгс/см² и снабжения им оборудования и пневмоинструмента.

7.2. Производительность _____ 7.3. Скорость _____ 7.4. Тяга на гаке _____

7.5. Примерные размеры 2000×1200×1500 мм 7.6. Вес 0,150 т. 7.7. Осадка _____

7.8. Мощность двигателя _____ 7.9. Грузоподъемность _____ 7.10. Водоизмещение _____

7.11. Максимальные параметры обрабатываемого материала max давление 7 кгс/см²

8. Фактическое техническое состояние:

8.1. Корпуса (рамы) Не рабочее: коррозия, ушко, задиры, комплектность 35%

8.2. Привода (ГД) Не рабочее: отсутствует главный привод, электрическая часть.

8.3. Основных рабочих механизмов Не рабочее: отсутствует ресивер, манометр, горелка.

8.4. Приборов управления и автоматики Не предусмотрено производителем.

8.5. Прочих механизмов и агрегатов Не рабочее: нет демпферных конусов, приводных ремней, комплекта манжет, труб высокого давления нет документации.

9. Завод изготовитель ООО „Компрессормаш" г. Сумы, СССР.

10. Современные аналоги ПКС-1,75А, ПКС-5,5А.

11. Рыночные цены на аналогичные ТМЦ (при наличии готовой информации) С учётом механизмов и востребованности на производстве, восстановлению не подлежит.

районный механик (должность) _____ (подпись) В.А. Дзюба. (Ф.И.О.)