42 Зари.

**Приложение № 1**

к «Положению о порядке определения цены и стоимости неликвидных материалов, изделий и оборудования для реализации на сторону» от 18 августа 2009 г.

# СПРАВКА

## для оценки товарного состояния ТМЦ

1. Полное наименование ТМЦ Токарно-винторезный станок СРТ-11.

2. Инвентарный (номенклатурный) номер 42884 3. Год выпуска 1981.

4. Первоначальная стоимость ________ 5. Остаточная стоимость и % износа ________

6. Принадлежность и местонахождение (номер цеха или склада; при неустановленной принадлежности используются данный главной бухгалтерии завода)

Ремонтно-механический цех НВ ООО „СМГ"

7. Краткая характеристика:

7.1. Предназначение Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей, сверления, нарезания резьб в деталях из стали и чугуна

7.2. Производительность ________ 7.3. Скорость ________ 7.4. Тяга на гаке ________

7.5. Примерные размеры 3350×1370×1435 7.6. Вес 1,34 т. 7.7. Осадка ________

7.8. Мощность двигателя ________ 7.9. Грузоподъемность ________ 7.10. Водоизмещение ________

7.11. Максимальные параметры обрабатываемого материала ВЦ-215, РМЦ-1000мм.

8. Фактическое техническое состояние:

8.1. Корпуса (рамы) Не рабочее: выработка, коррозия, станок не комплектен на 48%

8.2. Привода (ГД) Не рабочее: отсутствует главный привод и его электрическая часть.

8.3. Основных рабочих механизмов Не рабочее: нет суппорта, планшайбы, фартука, задней бабки.

8.4. Приборов управления и автоматики Не предусмотрено производителем.

8.5. Прочих механизмов и агрегатов Не рабочее: нет фрикционной муфты, коробки скоростей, приводных валов, внешних защитных кожухов, отсутствует документация.

9. Завод изготовитель „ЗИЛ" СССР

10. Современные аналоги 16А20, 16К25

11. Рыночные цены на аналогичные ТМЦ (при наличии готовой информации) С учётом технического состояния и востребованности восстановлению не подлежит.

районный механик — В. Д. Дзюба.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)