Ц-25

Приложение № 1

к «Положению о порядке определения цены и стоимости неликвидных материалов, изделий и оборудования для реализации на сторону» от 18 августа 2009 г.

СПРАВКА

для оценки товарного состояния ТМЦ

1. Полное наименование ТМЦ Вертикально-фрезерный станок FSS-400-100

2. Инвентарный (номенклатурный) номер 42925 3. Год выпуска 1980

4. Первоначальная стоимость _____ 5. Остаточная стоимость и % износа _____

6. Принадлежность и местонахождение (номер цеха или склада; при неустановленной принадлежности используются данный главной бухгалтерии завода)

Ремонтно-механический цех НВ ООО "СМГ"

7. Краткая характеристика:

7.1. Предназначение Фрезеровка вертикальных и горизонтальных поверхностей, пазов, углов, рамок из стали и чугуна.

7.2. Производительность _____ 7.3. Скорость _____ 7.4. Тяга на гаке _____

7.5. Примерные размеры 3205×4140×3120 7.6. Вес 1,85 т. 7.7. Осадка _____

7.8. Мощность двигателя _____ 7.9. Грузоподъемность _____ 7.10. Водоизмещение _____

7.11. Максимальные параметры обрабатываемого материала Стол-400×1600мм РМЦ-63мм.

8. Фактическое техническое состояние:

8.1. Корпуса (рамы) Не рабочее - износ, коррозия, станок не комплектен на 46%

8.2. Привода (ГД) Не рабочее - отсутствует главный привод.

8.3. Основных рабочих механизмов Не рабочее - нет фрикционов, головки, суппорта

8.4. Приборов управления и автоматики Не рабочее - полностью отсутствует

8.5. Прочих механизмов и агрегатов Не рабочее - нет приводов, отсутствует коробка скоростей, нет подшипников привода, нет шестерней.

9. Завод изготовитель "Франц Хеккерт" ГДР

10. Современные аналоги 6Р13, FSS-315

11. Рыночные цены на аналогичные ТМЦ (при наличии готовой информации) С учётом техсостояния и востребованности восстановлению не подлежит.

рабочий механик (должность) _____ (подпись) В. Д. Дзюба. (Ф.И.О.)