
3.28
3.45
2.52
2.45
3.53
3.50
2.37
5.60
17.3
12.6
12.8
17.7
17.5
11.9
28.0
46 47 48
42.9
21.82
H-3.50
17.5
9.9
12.6
15.5
24.0
16.3
16.1
3.46
1.97
2.50
3.10
4.80
3.40
2.90