

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу
«Списання непридатних
транспортних засобів»
АТ «Укрпошта»

Житомирська дирекція АТ «Укрпошта»
19 серпня 2020 р.

АКТ № 44
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

19 серпня 2020 р.

м. Житомир

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3962, м. Житомир, який знаходиться у підзвіті провідного інженера ЦПП Іська А.А.

Державний Номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна Вартість, грн	Сума зносу та знецінення	Залишкова вартість	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
1618 ЮА	ХТТ390900V 0007	050019971 0002681	105100	1997	03.1997	20776	20776	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

Пробіг з початку експлуатації 660,675 тис. км.

Маса об'єкта за паспортом 2820/1820 кг.

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1.	Рама	Навскрізна корозія, тріщини, порушення щільності заклепок кронштейнів кріплення агрегатів	97%
2.	Кузов (кабіна)	Деформація кузова. Навскрізна корозія боковин та кузова	95%
3.	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку, знос паливного насоса, форсунок	94%
	Стартер	Знос якоря, привода стартера,	98%
	Генератор	Знос якоря, щіткового механізму	97%
4.	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, шестерень, валів	98%
5.	Задній міст	Знос редуктора моста, напіввісей	95%
	Диски коліс	Тріщини диску, деформація, зно посадочних місць	92%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%

	Амортизатори	Знос втулок, повний знос штоку	95%
6.	Передній міст	Знос сайлетблоків, корозія ричагів, знос напввісей	97%
	Диски коліс	Спрацьовані гнізда кріплення, деформація дисків, корозія	98%
	Ресори(пружини)	Експлуатаційний знос	97%
	Амортизатори	Знос штоку, знос втулок	
7.	Механізм рульового управління	Знос рульової рейки, рульових наконечників	98%
8.	Радіатор	Корозійний знос сот радіатора. не підлягає ремонту	96%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, руйнування ізоляції	92%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщини	94%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація пластин, віковий знос	100%
9.	Автошини	Протектор спрацьований повністю, не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 96,4 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. ТЕО
2. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Виконавець з БДР

Провідний інженер ЦПП



Лисак В.С.

Коміс В.В.

Ісько А.А.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3962

Державний Номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна Вартість, грн	Сума зносу та знецінення	Залишкова вартість	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
1618 ЮА	ХТТ390900V 0007	050019971 0002681	105100	1997	03.1997	20776	20776	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	650,00	150,00	800,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,274	2950,00	3758,30	-	2958,3

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2958,30 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

19 серпня 2020 р.

Лисак В.С.

Пустовойт О.В.

ЮС №093000

ВЛАСНИК

ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ РВЗ ОППЗ
ХИТОМИРПОШТА
Chernyakhivskiy rvz oppz
hitomirposhta

АДРЕСА:

Область Хитомирська
Район ЧЕРНЯХІВ
Нас. пункт Черняхівський
Вулиця ЛЕНІНА
Будинок 4 кор. кв.

Надано ПРБВ УДАІ УВС
Хитомир
Начальник РЕМ. ДІЛ
М.П. 25.09.97

Державний інв. України. Зам. 6-3233. 1997

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 141810A
Марка СПЕЦЛЕГКОВА
Модель УАЗ 3962
Рік випуску 1997
Колір ЗЕЛЕНИЙ
Двигун № 417800V0304554
Шасі (рама) № V0389453
Кузов (коляска) № ХТТ390900V0007

Тип ТЗ ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-І
Повна маса kg
Середня швидкість
ОСН: КОМ. МАГ
Т/О: К10287023

ЮС №093000

