

**Фото таблиця № 1 до автоварознавчого
дослідження № 240/19 від «13» листопада 2019 року.**

Фото № 1



Вигляд зліва спереду.

Фото № 2



Вигляд справа спереду.

Експерт автоварознавець:



Р. М. Ониско.

**Фото таблиця № 2 до автоварознавчого
дослідження № 240/19 від «13» листопада 2019 року.**

Фото № 3



Вигляд справа ззаду.

Фото № 4



Вигляд зліва ззаду.

Експерт автоварознавець:



Р. М. Онцишко.

Фото таблиця № 3 до автоварознавчого дослідження № 240/19 від «13» листопада 2019 року.

Фото № 5



Пробіг КТЗ.

Фото № 6



Вигляд комбінації приладів.


Експерт автоварознавець :



Р. М. Ощипко.

Фото таблиця № 4 до автотоварознавчого дослідження № 240/19 від «13» листопада 2019 року.

Фото № 7



Vin-код КТЗ.

Фото № 8



Вигляд потертостей оббивки сидіння правого переднього.

Експерт автотоварознавець :



Р. М. Онатюко.

**Фото таблиця № 5 до автоварознавчого
дослідження № 240/19 від «13» листопада 2019 року.**

Фото № 9



Вигляд потертості оббивки правих передніх дверей.

Фото № 10



Вигляд панелі приладів.

Експерт автоварознавець :



Ф. М. Онцико.


**Фото таблиця № 6 до автотоварознавчого
дослідження № 240/19 від «13» листопада 2019 року.**

Фото № 11



Вигляд облицювання стелі КТЗ.

Фото № 12



Вигляд пошкодження лакофарбового покриття дверей передніх.

Експерт автотоварознавець :

Р. М. Онішко .

Фото № 13



Вигляд пошкодження лакофарбового покриття дверей правих передніх.

Фото № 14



Вигляд пошкодження лакофарбового покриття дверей правих задніх.

Эксперт автотоваровець :



~~Р. М. Оцишко.~~

Критерій

Р. М. ОНИЩЕНКО


Фото таблиця 9 до автотоварознавчого
дослідження № 240/19 від «13» листопада 2019 року.

Фото № 17



Вигляд пошкодження лакофарбового покриття заднього бампера.

Фото № 18



Вигляд деформації задньої кришки без пошкодження лакофарбового покриття.

Експерт автотоварознавець :



Р. М. Ошніченко.

*Фото таблиця 10 до автотоварознавчого
дослідження № 240/19 від «13» листопада 2019 року.*

Фото № 19



Вигляд попередніх ремонтних впливів заднього лівого крила.

Фото № 20




Вигляд попередніх ремонтних впливів заднього лівого крила.

Експерт автотоварознавець :

Р. М. Онисько.

**Фото таблиця 12 до автотоварознавчого
дослідження № 240/19 від «13» листопада 2019 року.**

Фото № 23



Вигляд пошкодження лакофарбового покриття лівого переднього крила.

Фото № 24



Вигляд пошкодження лакофарбового покриття правого переднього крила.

Експерт автотоварознавець :



Р. М. Онисенко.

№ 23


Фото таблиця 13 до автоварознавчого дослідження № 240/19 від «13» листопада 2019 року.

Фото № 25



Вигляд зміни лакофарбового покриття правого заднього крила.

Фото № 26



Вигляд зміни лакофарбового покриття правого переднього крила.

Експерт автоварознавець :



М.Онишко.


Фото таблиця 14 до автоварознавчого дослідження № 240/19 від «13» листопада 2019 року.

Фото № 27



Вигляд зміни лакофарбового покриття лівого заднього крила.

Фото № 28



Вигляд зміни лакофарбового покриття правого заднього крила.

Експерт автоварознавець :



Р. М. Опинко.