

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА»
(ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЕС)
Департамент експлуатації

Відділ діагностики, ізоляції, захисту від перенапруг
вул. І.Боруга, 5, м. Вінниця, 21010.
тел. (0432) 63-43-95

ПРОТОКОЛ №8
від 19.02.2021
аналізу якості трансформаторного масла

Підприємство: Південно-Західна ЕС

ПС 750 кВ "Вінницька"

Обладнання	Фаза	Причина відбору	Дата відбору	Пробивна напруга, кВ	Волого-вміст, г/т	tg δ масла при 90°C, %	Кислотне число, мгКОН/г	Вміст водо-розч. кислот, мгКОН/г	Вміст мех. домішок, г/т	Температ. сталаху, °С	Примітка
Ємність з маслом 6/в		позапланові	19.02.2021	23	28	1,6	0,14	0,018	80	133	

Висновок: Показники якості трансформаторного масла не відповідають вимогам СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009.

Відповідальний виконавець – експерт
з хроматографічного та фізико-хімічного аналізів
Начальник відділу діагностики, ізоляції,
захисту від перенапруг

МП



Н.В.Метельова

М.П.Лабзун