

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта

(назва)
«ОФ» 09 2020р.

АКТ № 31

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«02 вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ-3741 державний реєстраційний номер СВ3172ВЕ

(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія)

| Державний номерний знак | Vin-код (номер кузова) | Інвентарний номер | Субрахунок бухгалтерського обліку | Рік випуску (побудови) | Дата введення в експлуатацію | Первісна вартість, грн.. | Сума зносу та знецінення, грн | Залишкова вартість, грн | Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс |
|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| СВ3172ВЕ | 374100 201052 39 | 240020031 0002503 | 105100 | 2002 | 30.12.2003 | 27337,66 | 27337,66 | 0,00 | 0 |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 646,6 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2720/1820 кг

| № з/п | Найменування | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів | Відсоток зносу |
|-------|------------------|--|----------------|
| 1 | Рама | Корозія, деформація та тріщини поперечин | 96% |
| 2 | Кузов (кабіна) | Корозія днища, дверей, боковин, деформація дверей, зруйновані кріплення сидінь, петлі дверей, обшивка кузова | 97% |
| 3 | Двигун | Знос поршневої групи, знос КШМ, ГРМ, низька компресія в циліндрах, тріщина блоку циліндрів | 98% |
| | Стартер | Поломка шестерні приводу, знос колектора якоря, обрив проводки | 98% |
| | Генератор | Механічний знос, замикання обмотки, ізнос колектора, щіток | 97% |
| | Компресор | - | - |
| | Турбокомпресор | - | - |
| | Карбюратор | Негерметичність поплавкової камери, знос дросельних заслінок, жиклерів | 97% |
| 4 | Коробка передач | Знос посадочних місць підшипників, поломка куліси | 98% |
| 5 | Задній міст | Поломка головної пари, ступиць, негерметичність | 99% |
| | Диски коліс | Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення | 96% |
| | Ресори (пружини) | Поломка корінних листів | 99% |
| | Амортизатори | Знос втулок, знос штоків | 97% |

| № з\п | Найменування | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів | Відсоток зносу |
|-------|-------------------------------|---|----------------|
| 6 | Передній міст | Знос диференціала, головної пари | 98% |
| | Диски коліс | Деформація дисків, розбиті отвори | 97% |
| | Ресори (пружини) | Поломка та прогини листів | 99% |
| | Амортизатори | Знос втулок, знос штоків | 97% |
| | Передня вісь | - | - |
| 7 | Механізм рульового управління | Тріщина корпусу, експлуатаційний знос | 96% |
| 8 | Фургон | - | - |
| | Радіатор | Негерметичність, корозія, тріщина | 96% |
| | Електропристрої | Замикання електропроводки, експлуатаційний знос | 98% |
| | Фари | Корозійний знос рефлектора | 100% |
| | Головний гальмовий ціліндр | Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, негерметичність, корозія | 97% |
| 9 | Акумуляторна батарея | Руйнування пластин, відсутність напруги | 100% |
| | Автошини | Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю. | 100% |

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

O.V. Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)

Ю.В. Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)

С.О. Гайдай
ПІБ



**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-3909**

| Державний номерний знак | Vin-код (номер кузова) | Інвентарний номер | Субрахунок бухгалтерського обліку | Рік випуску (побудови) | Дата введення в експлуатацію | Первісна вартість, грн.. | Сума зносу та знецінення, грн | Залишкова вартість, грн | Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс |
|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| СВ3172ВЕ | 37410020105239 | 2400200310002503 | 105100 | 2002 | 30.12.2003 | 27 337,66 | 27 337,66 | 0 | 0 |

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

| Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.) | Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.) | Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.) | Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.) |
|--|---|---|--|
| - | 470,60 | 100,00 | 570,60 |

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

| Кількість металобрухту (т.) | Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.) | Загальна сума орієнтовного доходу (грн.) |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 0,960 | 3200,00 | 3072,00 | - | 3072,00 |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2501,46 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

O.V. Аверченко

Начальник ВЕФ

O.M. Білюба