

блокування та переміщення в них речовин, на час проведення дегазаційних робіт, з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій, що призведуть за собою техногенну катастрофу.

3. Забезпечення паровою установкою з потужністю не менше 4 т/год водяної пари для проведення випарювання (котельня на території Вашого підприємства відповідає даним вимогам).

4. Вирішення питань з утилізації, зберігання або захоронення рідких відходів що виникнуть в результаті дегазації. Перевезення відходів забезпечимо спеціальними авомобілями.

Начальник



В.В.Мілаєнко



Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
(АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області)

вул. Заводська, 1А, м. Запоріжжя, 69035, тел.: (061) 707-49-31, факс: (061) 284-93-61
E-mail: arz@zp.dsns.gov.ua код ЄДРПОУ 34869316

19.02.2019 № 01/13-1/73 На № _____ від _____

Ліквідатору
ПрАТ «Завод напівпровідників»
(код за ЄДР-31792555)
арбітражному керуючому
Дейнегіній К.М.

Про проведення дегазації

Згідно отриманої інформації наданої в листі №226 від 28.12.2018 року, а також «Свідотства про державну реєстрацію» № 168 від 28.03.2006 року ПрАТ «Завод напівпровідників» є об'єктом підвищеної небезпеки.

Враховуючи дані з вищезгаданого листа, а саме: знаходження в даний час в трубопроводах, судинах, ємностях небезпечних, токсичних та пожежовибухонебезпечних речовин (їдкий калій (80 тонн), толуол (понад 10 тонн), висококонцентрована флуоридна і нітратна кислоти (30 тонн), розведені кислотні стоки (40 тонн)), для безпечного проведення дегазації обладнання, що знаходиться на ПрАТ «Завод напівпровідників» Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення ДСНС України у Запорізькій області необхідні наступні умови:

1. Підтримання в законсервованому технологічному обладнанні та технологічних трубопроводах інертного середовища (в даному випадку азот).

Відсутність інертного середовища (азот) може призвести до потрапляння атмосферного повітря в робочі порожнини обладнання і трубопроводів (розгерметизація обладнання) з наступними наслідками:

- утворення в процесі розгерметизації пожежовибухонебезпечних сумішей водню, полісіланхлоридів, дихлорсілана і трихлорсілана може призвести до самозаймання, вибуху і руйнування обладнання;

- каталізатори, при контакті з повітрям самозаймаються, призведуть до вибуху і руйнування обладнання;

- викиди залишків продуктів призведуть до виникнення техногенної ситуації.

2. Збереження наявного штату та набір співробітників на підприємство, що працювали на даному обладнанні, а саме, фахівці, які мають розуміння процесу та володіють інформацією про послідовність підключення трубопроводів, умови

6х194
20.02.2019.