

ЗАТВЕРДЖУЮ:
НАЧАЛЬНИК
Звенигородського ВЖРЕУ
Загородній В.В.

АКТ

технічного стану транспортного засобу

Комісія, затверджена наказом (розпорядженням) від 11.09.2017р року № 40-П та наказу № 5/І –П від 01.02.2018р в складі

голова комісії: Загородній В.В – начальник Звенигородського ВЖРЕУ

члени комісії: Танцюра А.О – гол.бух. Звенигородського ВЖРЕУ

Іванченко Є.П – бухг. Звенигородського ВЖРЕУ

Поліщук Н.А – майстер Звенигородського ВЖРЕУ

Хижняк Л.П – майстер Звенигородського ВЖРЕУ

провела огляд автомобіля (причіпа, напівпричіпа) марка - ЗІЛ

модель -431410, тип –бортовий -С, вантажопідйомність/ємність _____

технічний талон - РКС 274358 від 23.01.2006р

номерний знак СА 0691 АЕ, двигун № ---,

шасі № 2518940, рік випуску 1986, інвентарний № 1053129

група експлуатації _____

з початку експлуатації пройдено (км) _____ мотогодин _____

після останнього капітального ремонту пройдено

(км) _____

балансова вар-сть 21570.00 грн, залишкова вартість 212,74 грн ,знос 21357.26 грн

дата введення в експлуатацію (місяць, рік) _____

належить Звенигородському ВЖРЕУ

(назва підрозділу, підприємства, установи, закладу)

Адреса підрозділу, підприємства, установи, закладу – вул.О.Кошиця 13Б

Внаслідок огляду автомобіля – ЗІЛ 431410 бортовий - С

його агрегатів, вузлів і механізмів та ознайомлення з документами (технічний паспорт, свідоцтво про реєстрацію, формуляр) комісія встановила:

1. Перебуває на балансі підприємства з 01.09.2013 року

2. Кількість ремонтів - на суму - грн.

3. Зовнішній стан автомобіля (причіпа, напівпричіпа) – не задовільний(проникаюча корозія)

4. На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та деталі: _____

5. Встановлено наступні технічні характеристики агрегатів, вузлів та деталей автомобіля (причіпа, напівпричіпа):

№ з/п	Найменування агрегатів, вузлів, та деталей	Придатні до використання	Відсоток придатності	Підлягають відновленню	Непридатні	Виявлені дефекти
1.	Рама	-----	-----	-----	Непридатні	Тріщини,зварні шви,сквозна корозія
2.	Кузов	-----	-----	-----	Непридатні	Корозійне спрацювання
3.	Кабіна	-----	-----	-----	Непридатні	Корозійне спрацювання
4.	Двигун:	-----	-----	-----	непридатні	проникаюча корозія
	карбюратор	-----	-----	-----	непридатні	короблення корпусу,спрацюв.
	стартер	-----	-----	-----	непридатні	Коротке замик.обмоток
	генератор	-----	-----	-----	непридатні	Коротке замикання
	компресор	-----	-----	-----	-----	-----
	пневмогальма	-----	-----	-----	-----	-----

5.	Коробка передач	----		----	непридатн	Спрацювання посадочних місць
6.	Задній міст і карданний вал	----		----	Непридатн	Спрац.посад.місць,тріщини
	картер заднього мосту	----		----	Непридатн	Спрац.посад.місць,тріщини
	диски коліс	----		----	Непридатн	Тріщини,короз.спрацювання
	ресори	----		----	Непридатн	Тріщини,короз.спрацювання
	амортизатори	----		----	непридатн	тріщини ,короз. Спрацювання
7.	Передній міст і рульове управління	----		----	Непридатн	Тріщини
	передня вісь	----		----	Непридатн	Тріщини
	диски коліс	----		----	Непридатн	Тріщини
	ресори	----		----	Непридатн	Тріщини
	амортизатори	----		----	Непридатн	Тріщини
	механізм рульового управління	----		----	непридатн	Тріщини,не придатний ГУР
8.	Інші:			----	Непридатн	Тріщини,зашлакований
	радіатор	----		----	Непридаті	Корозійне спрацювання
	крила і підніжки	----		----	Непридатн	Корозійне спрацювання,тріщини
	капот	----		----	Непридатн	Корозінеспрац,тріщини
	фари	----		----	Непридатн	Відшарування рефлектора
	скло	----		----	Непридатн	Тріщини
	аккумулятор	----		----	Непридатн	Зашлакований,спрацювання
	гальмовий кран	----		----	непридатн	спрацювання
9.	Електрообладнання	----		----	непридатн	непридатні
10	Автошини	----		----	непридатн	Зношеність,тріщини
11	Додаткові пристрої	----		----		

Висновки комісії : до експлуатації не придатний, відновленню не підлягає

Голова комісії:

Членикомісії:

В.В Загородній

А.О Танцюра

Є.П Іванченко

Н.А Поліщук

Л.П.Хижняк



*Згідно з рішенням
Голови комісії
В.В. Загородній*