

Довідка до акту технічного стану

Прес однокривошипний KB 2535 A 315 т інв. №10405305084645

рік випуску -1987

(В даному додатку детально вказуються причини вибуття об'єкта, основних частин, деталей та вузлів, конструктивних елементів та обґрунтовується недоцільність їх відновлення)

Причини вибуття: Знос вузла фрикціона, траверси, повзуна, стойки, підштампової плити, столу, гідроподушки.

Стан

вхідних комплектуючих об'єкта основних засобів,
який пропонується до відчуження .

№ з/п	Найменування вхідних частин, деталей та вузлів	Тип, модель	Кількість ,шт.	Вага, кг	Орієнтована вартість комплектуючих з ПДВ тис. грн.	Стан
1	Вузол фрикціона		1	2450	13,98	Фізичний знос
2	Траверса		1	14600	8,41	Фізичний знос
3	Повзун		1	4830	7,17	Фізичний знос
4	Стійка (вага 2 шт)		2	2530	2,22	Фізичний знос
5	Підштампова плита		1	1090	3,71	Фізичний знос
6	Стіл		1	5300	2,94	Фізичний знос
7	Гідроподушка		1	3500	4,79	Фізичний знос
Разом:				34300	43,22	

Вартість робіт по відновленню складає: - 22,00 тис. грн.

Вартість витратних матеріалів : - 38,47 тис. грн.

Загальна вартість ремонту преса становить: - 103,69 тис. грн.

Голова комісії:

Головний інженер - перший
заст. генерального директора

В.В. Соколов

Члени комісії:

Головний технолог

О.М. Прокоф'єв

Начальник упр. 178

Ю.А. Кулешов

Головний механік

О.Г. Катриченко

Головний енергетик

М.А. Коробов

Заст. головного бухгалтера
з ревізії і контролю

О.М. Вергун

Начальник цеху № 30

М.З. Южанін