

Технічний стан цистерн ,моделі 15-1547

1. 50626662	инв.№ 10502310094792
2. 50651371	инв.№ 10502310094986
3. 50632512	инв.№ 10502310094932
4. 50627504	инв.№ 10502310094867
5. 50632363	инв.№ 10502310094919

Вагони знаходяться в неробочому стані. Останній плановий (деповський) ремонт проводився у 2002 році.

У вагонах литі деталі та колісні пари не відповідають довідкам ГІОЦ.

Надресорні балки і бокові рами мають перевищений строк нормативної експлуатації, просадка пружин візка.

Колісні пари мають значний знос по товщині ободу, що унеможлиблює їх подальшу експлуатацію. Підшипники букс мають люфт, різьба контрольної гайки осі в незадовільному стані.

Котли цистерн мають значну корозію та присутні вм'ятини. Мають залишки раніше перевезених вантажів.

Автозчепний прилад має тріщини, значний знос клину тягового хомута, деформація фрикційної планки, фрикційний апарат не працює.

Відсутні деякі деталі автотормозного обладнання.

Директор комплексу
інфраструктури №289



Ю. ГОРОБЕЦЬ