АКТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

транспортного засобу

Комісією у складі: заступника директора центру Михальчук Л.А., головного бухгалтера – начальника фінансово-бухгалтерського відділу Бєлєц Н.І., завідувача сектором автоматизованого обліку соціальних виплат(випуску)виплатних документів Куліш Г.В., провідного бухгалтера фінансово-бухгалтерського відділу Волковецька О.В. (посада, прізвище, ім'я по батькові голови та членів комісії)

в присутності водія Баранського В.І. (прізвище, ім'я, по батькові представника підприємства)

проведено огляд технічного стану автомобіля марки Daewoo, модель Nubira, тип легковий сєдан, рік випуску 1998

(найменування механічного транспортного засобу, марка, модель, рік випуску (виготовлення)

номер шасі (кузова) KLAJF696EWK215673

При огляді транспортного засобу встановлено, що: зовнішній стан автомобіля незадовільний кузов автомобіля пошкоджений корозією, двигун потребує капітального ремонту, подальше використання автомобіля не можливе.

(вказується, відповідає вимогам або не відповідає),

Голова Комісії заступника директора центру _____ Михальчук Л.А.

Члени Комісії :

головного бухгалтера – начальника
фінансово-бухгалтерського відділу _____ Бєлєц Н.І.,

завідувача сектором автоматизованого обліку соціальних
виплат(випуску)виплатних документів _____ Куліш Г.В.,

провідного бухгалтера
фінансово-бухгалтерського відділу _____ Волковецька О.В

М.П.

"__" 11 2016р