Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»
10 листопада 2020 р.

АКТ № 69
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

10 листопада 2020 р. м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ИЖ 27175, державний реєстраційний номер АА1485РТ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірина Петрівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія)

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1485РТ	ХТК27175060010239	2300200610002861	105100	2006	12.2006	21509.00	21509.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 91.8 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1750/1210кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Наскрізна корозія лонжеронів, пошкоджено правий передній ланжеон (поведено	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія порогів, арок, днища, дверей	99%
3	Двигун	Значний знос КШМ, тріщина рубашки охолодження ГБЦ, охолоджуюча рідина в маслі	99%
	Стартер	Люфт якоря, замикання обмотки статора	99%
	Генератор	Знос посадочних місць підшипників, пошкоджено вал ротора	99%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Втрата щільності робочих поверхонь, корозія	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, значний знос шестерень, синхронізаторів, люфт куліси	99%
5	Задній міст	Знос шліців піввісі, люфт в редукторі	98%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування,	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, природній знос,	98%
	Амортизатори	Природній знос, втрата амортизуючих властивостей	99%
6	Передній міст	Знос посадочних місць саленблоків, корозія,	99%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Природний знос, просідання	99%
	Амортизатори	Природній знос, втрата амортизуючих властивостей	99%
	Передня вісь	Наскрізна корозія балки переднього мосту	99%
7	Механізм рульового управління	Знос корпусу, люфт вала сошки, стук в парі	99%
8	Фургон	Корозія	99%
	Радіатор	Механічне пошкодження, корозія	99%
	Електропристрої	Окислення контактів, пошкодження кріплень	99%
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні, пошкоджено скло	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозія та знос поверхні циліндра, провал педалі гальм	99%
	Акумуляторна батарея	Списання за терміном	100%
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:
1. фото,
2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП Козоріз І.П.

Провідний інженер Яценко Ф.П.

Майстер з ремонту транспорту Матуся М.І.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ИЖ 27175

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1485РТ	ХТК27175060010239	2300200610002861	105100	2006	12.2006	21509.00	21509.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	390,00	-	390,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
0,715	2800,00	2002,00	-	2002,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 1612,00 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Козоріз І.П.

Начальник відділу економіки та фінансів Стадник Л.В.

10 листопада 2020 р.



UA

УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер Registration number	A	AA1485PT
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	05.12.2007
Дата реєстрації Date of registration	B.1	17.05.2017
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2006
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" PJSC "UKRPOSHTA"
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	
Адреса Address Область Район Нас. пункт Вул., буд., кв.	C.1.3	М. КУІВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ вул. ХРЕЩАТИК 22
Власність Ownership	C.4	в є власником Центр 7143 TSC 7143
Дійсне до: Period of validity	H	

СХМ 346025

Марка Make	D.1	ИЖ
Модель Type	D.2	27175
Тип Commercial description	D_3	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ
Номер кузова (кузова, рами) Vehicle identification number	E	XTK27175060010239
Повна маса Maximum mass	F.1	1750
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1210
Категорія Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1568
Тип палива Type of fuel	P.2	B
Колір Color of the vehicle	R	ЧЕРВОНИЙ
Кількість сидячих місць, в тому числі місце водія Number of seats, including the driver's seat	S.1	2 Особливі відмітки: CAC046945
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

СХМ 346025

СХМ № 346025 Зам.17-3211 PC Ukraina 02.2017


ПОШТА
LADA
UA
AA 1485 PT

AA 1485


UA
AA 1485 PT