

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

«18» серпня 2020р.

АКТ №18
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«18» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану ЗИЛ 431810
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний померний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудо- ви)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецілення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
36766ОВ	XTZ431410M 3126917	150019911000 0002	105100	1991	01.11.1991	26 123,00	26 123,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 852,285 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 10525/5100кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Деформація, корозія ідентифікаційних номерів, тріщини	98%
2	Кузов (кабіна)	Корозія кабіни	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, тріщина блоку	99%
	Стартер	Замикання обмотки	99%
	Генератор	Знос якоря та щіток	98%
	Компресор	Знос підшипників	99%
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	-	

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщина корпусу	98%
5	Задній міст	Знос головної пари	99%
	Диски коліс	Тріщина дисків, деформація гнізд кріплення	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, тріщини	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	98%
6	Передній міст	Знос передньої балки, підшипників	99%
	Диски коліс	Тріщина дисків, деформація гнізд кріплення	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	99%
	Передня вісь	-	
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	99%
8	Фургон	Корозія	98%
	Радіатор	Корозійний знос	98%
	Електропристрої	Повністю зруйновані	99%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщини	98%
	Головний гальмовий циліндр	Знос різьбових з'єднань	99%
	Акумуляторна батарея	Відсутня	
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)

Інженер I кат.
(посада)

(підпис)



(підпис)

(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Візнюк О.Ю.
(ПІБ)

Сініка Л.М.
(ПІБ)





УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Регістраційний № 3676606
Марка ЗАЗ
Модель 431310
Рік випуску 1991
Колір Синій
Об'єм двигуна (см³) 8000 B
Шасі (рама) № 127417
Кузов (коляска) №
Тип ТЗ
Власна маса 5130 kg
Повна маса 1525 kg
Особливі відмітки

ОІС №483606

ОІС №483606

ВЛАСНИК

ПЕТРОВИЧ ЛЕВЧУКОВИЧ
ВУЛ. КИЇВСЬКА
САДІВНИЙ КВ. № 100
М. ДАКОВИЧІ

АДРЕСА: ДАКОВИЧІ

Область Дніпропетровська
Район Дніпропетровський

Нас. пункт Миколаївка

Вулиця Кіровоградська

Будинок № 100

кв.



Відділ
Назарівка
М.П.
20 р.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **ЗИЛ 431810**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
36766ОВ	ХТЗ431410М 3126917	15001991100 00002	105100	1991	01.11.1991	26 123,00	26 123,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
2,5	3800,00	9500,00	-	9500,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 9000,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.

Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.