

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«20» серпня 2020 р.

АКТ № 69
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«20» серпня 2020 р.

м. Харків

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3741 ЗНГ реєстраційний номер
АХ6732ВА

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишок термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АХ6732 ВА	470307	20002003100047 77	105100	2003	10.06.20 03	22441,65	22441,65	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 499,158 тис. км

маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2615/1670 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Глибока корозія та тріщини несучих частин та кронштейнів.	98%
2	Кузов	Вкритий слідами наскрізної корозії, наскрізна корозія полу	100%
3	Двигун:	Повний знос поршневої групи, колінчатого валу та клапанів, знижена компресія у циліндрах, низький тиск масла	98%
	Стартер	Замикання обмотки та якоря, знос щіток	97%
	Генератор	Замикання діодного моста, знос підшипників, знос щіток	98%
	Компресор		
	турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Деформація нижньої частини корпусу	98%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос шестерні третьої передачі, проміжного валу, шестерні третьої передачі, знос підшипників	97%
5	Задній міст	Знос головної пари та підшипників	97%
	Диски коліс	Деформація гнізд кріплення	100%
	Ресори(пружини)	Тріщина листів	98%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	100%
6	Передній міст	Знос фланця та хвостовика, шкворнів	96%
	Диски коліс	Деформація	100%
	Ресори (пружини)	Тріщина листів	100%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового механізм	порушена герметичність системи, люфт шарнірів рулевих тяг	100%
8	фургон	Експлуатаційний знос	97%
	Радіатор	Корозійний знос нижнього бачка	98%
	електропристрої	Замикання електропроводки	98%
	Фари	Тріщина скла, корозія лефректорів	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозійний знос	98%
	Акумуляторна батарея	Замикання пластин	100%
	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:

фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-98,6%
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції : Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Старший майстер з ремонту автомобілів

Інженер 1 категорії ЦПП

Полешко М.В.

Левченко О.О.

Болотова Л.Г.

69

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3741

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AX6732BA	470307	2000200310004777	105100	2003	10.06.2003	22441,65	22441,65	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрух ту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,080	3700,00	3996,00	-	3996,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2919,68 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

М.В.Полешко

А.В.Старицька

03.09.2020р

UA УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AX6732BA	
Рік випуску Date of first registration	B	2003	
Дата реєстрації Date of registration	I	28.12.2011	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ЗКПО 21560045 УДППЗ "УКРПОШТА"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	UDPPZ "UKRPOSHTA"	
Адреса Address	C.1.3	ХАРКІВСЬКА ВО «УКРПОШТА» М.ХАРКІВ ЛЕНІНСЬКОЮ ПРОВ. ДИНАМІЧНИЙ, 1 М. КИЇВ, ШЕВЧЕН. Р-Н, ХРЕЩАТИК, 22	
Власність Ownership	C.4	ВРЕР №1 ГУМВСУ ХАРКІВ	
Період чинності Period of validity	H		
САК 238624			

згідно з *Фінансовою*
 накладною ЦПД *Григорук* *Григорук* д.В.

Марка Make	D.1 УАЗ
Модель Type	D.2 3741 ЗНГ
Тип Commercial description	D.3 ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E 470307
Повна маса Maximum mass	F.1 37410030207971
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	F.1 2616
Категорія Vehicle category	G 1670
Об'єм двигуна Capacity	J
Тип палива Type of fuel	P.1 2446
Колір Colour of the vehicle	P.3 Бензин або газ
Кількість сидінь з місцем водія Number of seats including the driver's seat	R ЗЕЛЕНИЙ
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.1 2
	S.2 Особливі відмітки ЗАМ.СВ-ВА ХАР013402 13.07.04 МРЕВ.М.Х-В. ГВО, СПЕЦІАЛІЗО- ВАНИЙ ПОШТА

САК238624 № 238624 ТОВ "Знак" Консорціуму "СДЛПС" Зам. 0010/2011.01





12/01/2011 03:53 AM

2016 2017

UA AX 6732 BA