

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта»  
(назва філії)  
«19» березня 2021р.

АКТ № 12  
обстеження технічного стану транспортного засобу,  
який не може виконувати свої функції

«19» березня 2021 р.

м. Херсон

Проведено обстеження технічного стану ГАЗ 2705 д.р.н ВТ2093АК  
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Тищенко Катерина Ігорівна  
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

| Державний<br>номерний знак | VIN-код<br>(номер кузова) | Інвентарний номер    | Субрахунок<br>бухгалтерсь-<br>кого обліку | Рік<br>випуску<br>(побудов<br>и) | Дата<br>введення в<br>експлуатації | Первісна<br>вартість,<br>грн. | Сума зносу та<br>знецінення,<br>грн. | Залишкова<br>вартість, грн. | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з даними<br>обліку, міс. |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ВТ2093АК                   | 270500T<br>0009234        | 210019971000<br>1444 | 105100                                    | 1996                             | 1996                               | 5040,00                       | 5040,00                              | 0,00                        | 0,00                                                                    |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових,  
конструктивних елементів:  
пробіг з початку експлуатації- 396,8 тис.км;  
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) - 3500кг/ 2000 кг.

| №<br>з\п | Найменування<br>агрегатів | Короткий технічний стан та<br>характеристика виявлених дефектів                 | Відсоток<br>зносу % |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1        | 2                         | 3                                                                               | 4                   |
| 1        | Рама                      | Деформація                                                                      | 90                  |
| 2        | Кузов (кабіна)            | Наскрізна корозія підлоги, крил та<br>дверей                                    | 94                  |
| 3        | Двигун:                   | Корозійне руйнування площини<br>головки блоку, граничний знос блоку<br>циліндра | 97                  |
|          | Стартер                   | Граничний знос ротора та втулок                                                 | 94                  |
|          | Генератор                 | Граничний знос підшипників та статора                                           | 96                  |
|          | Компресор                 | -                                                                               | -                   |
|          | Турбокомпресор            | -                                                                               | -                   |
|          | Карбюратор                | Випрацювання осі заслонок в корпусі                                             | 95                  |
| 4        | Коробка передач           | Пошкодження корпусу                                                             | 98                  |
| 5        | Задній міст               | Випрацювання шліцевої частини<br>карданного вала та редуктора зад.<br>моста.    | 97                  |
|          | Диски коліс               | Деформація                                                                      | 98                  |
|          | Ресора (пружини)          | Деформація                                                                      | 95                  |

|   |                               |                              |     |
|---|-------------------------------|------------------------------|-----|
|   | Амортизатори                  | Знос штока                   | 97  |
| 6 | Передній міст                 | Відсутній                    | -   |
|   | Диски коліс                   | Деформація                   | 92  |
|   | Ресора (пружини)              | Пошкоджені , лопнуті         | 100 |
|   | Амортизатори                  | Знос штока                   | 97  |
|   | Передня вісь                  | пошкодження                  | 93  |
| 7 | Механізм кермового управління | Знос черв'ячної пари         | 96  |
| 8 | Фургон                        | -                            | -   |
|   | Радіатор                      | Корозія , деформація         | 95  |
|   | Електропристрої               | Відсутні                     | -   |
|   | Фари                          | Пошкодженні                  | 95  |
|   | Головний гальмівний циліндр   | Пошкодження та знос поверхні | 93  |
|   | Акумуляторна батарея          | Відсутній                    | -   |
| 9 | Автошини                      | Відсутні                     | -   |

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 95,4 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ВТС № 031622
2. Фото ТЗ


Заступник директора з операційної діяльності


Начальник ЦПП  
Начальник відділу ведення обліку НА та ТМЦ  
Провідний фахівець групи поштової безпеки

Начальник ВЕФ


Інженер з транспорту ЦПП

 Морозова Т.Ю.

 Тищенко К.І.

 Шльонська Л.Д.

 Гаврилов О.М.

 Ляшенко С.Ю.

 Фільчакова Ю.М.

# ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 2705 станом на 19.03.2021 року

| Державний номерний знак | VIN-код (номер кузова) | Інвентарний номер    | Субрахунок бухгалтерський - якого обліку | Рік випуску (побудови) | Дата введення в експлуатації | Первісна вартість, грн. | Сума зносу та знецінення, грн. | Залишкова вартість, грн. | Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс. |
|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BT2093AK                | 270500T<br>0009234     | 210019971000<br>1444 | 105100                                   | 1996                   | 1996                         | 5040,00                 | 5040,00                        | 0,00                     | 0,00                                                        |

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу.

| Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.) | Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.) | Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.) | Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 450,00                                       | 125,00                                                    | 150,00                                                         | 725,00                                         |

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

| Кількість металобрухту (т) | Орієнтована вартість За 1т. металобрухту (грн.) | Орієнтована сума доходу від здачі металобрухту (грн.) | Орієнтована сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.) | Загальна сума орієнтовного доходу (грн.) |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0,5                        | 560,00                                          | 280,00                                                | -                                                               | 280,00                                   |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 0,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

К.І.Тищенко

Начальник ВЕФ

С.Ю.Ляшенко

« 19 » 03 2021 р.

| UKRAINE<br>UKRAINE<br>UKRAINE                   |       | СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ<br>ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ<br>REGISTRATION CERTIFICATE<br>CERTIFICAT DIN MATRICULATIE |  |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Регістраційний номер<br>Registration number     | A     | BT2093AK                                                                                                    |  |
| Рік реєстрації<br>Year of registration          | B     | 1998                                                                                                        |  |
| Дата реєстрації<br>Date of registration         | I     | 06.05.2008                                                                                                  |  |
| Привласнює організація<br>Subsidiary of company | C.1.1 | УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО<br>ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРПОШТА                                              |  |
| Ім'я та по батькові<br>Given name(s)            | C.1.2 | UKRAINSKE DERZHAVNE PIDPRYYEMSTVO<br>POSH                                                                   |  |
| Адреса<br>Address                               | C.1.3 | М.КИЇВ<br>ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ<br>ХЕРСОН<br>БЕЛЬМАН<br>ХРЕЩАТИК 22                                                |  |
| Місце реєстрації<br>Place of registration       | H     | МРЕВ ДАІ м. Херсон                                                                                          |  |
| BTC-031622                                      |       |                                                                                                             |  |

| UKRAINE<br>UKRAINE<br>UKRAINE                                                                 |     | СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ<br>ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ<br>REGISTRATION CERTIFICATE<br>CERTIFICAT DIN MATRICULATIE |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Марка<br>Make                                                                                 | D.1 | ГАЗ                                                                                                         |  |
| Модель<br>Type                                                                                | D.2 | 2705                                                                                                        |  |
| Тип<br>Commercial description                                                                 | D.3 | ФУРГОН<br>ВАНТАЖНИЙ                                                                                         |  |
| Номер шасі (кузова, рами)<br>Vehicle identification number                                    | E   | 270500T0009234                                                                                              |  |
| Повна маса<br>Maximum mass                                                                    | F.1 | 3500                                                                                                        |  |
| Маса вантажівки<br>Mass of the vehicle in service                                             | G   | 2000                                                                                                        |  |
| Категорія<br>Vehicle category                                                                 | J   |                                                                                                             |  |
| Обсяг двигуна<br>Capacity                                                                     | P.1 | 2446                                                                                                        |  |
| Тип палива<br>Type of fuel                                                                    | P.3 | Бензин                                                                                                      |  |
| Колір<br>Color of the vehicle                                                                 | R   | ЖОВТИЙ                                                                                                      |  |
| Кількість місць сидіння<br>Number of seats                                                    | S.1 | 3                                                                                                           |  |
| Кількість стоянок<br>Number of standing places                                                | S.2 |                                                                                                             |  |
| Особливий відмітки<br>СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОПЕРАТ. ПОШ<br>ПОШ ЗВ'ЯЗКУ ХОС 18965 від 23.0<br>4.1899 |     |                                                                                                             |  |
| BTC-031622                                                                                    |     |                                                                                                             |  |



2020-05-29 09:32

