

Додаток 3  
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта»  
(назва філії)  
«19» березня 2021р.

АКТ № 47  
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,  
який не може виконувати свої функції

«19» березня 2021 р. м. Херсон

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану **ГАЗ 2705 д.р.н АА9641 РО**  
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті **Тищенко Катерина Ігорівна**  
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

| Державний<br>номерний<br>знак | VIN-код<br>(номер кузова) | Інвентарний<br>номер | Субрахунок<br>бухгалтерського<br>обліку | Рік<br>випуску<br>(побудови) | Дата<br>введення в<br>експлуатації | Первісна<br>вартість,<br>грн. | Сума<br>зносу та<br>знецінення,<br>грн. | Залишкова<br>вартість,<br>грн. | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з<br>даними<br>обліку, міс. |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| АА9641РО                      | 270500Т0009375            | 2100199710001437     | 105100                                  | 1996                         | 28.01.1997р                        | 13974.00                      | 13974.00                                | 0,00                           | 0,00                                                                       |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:  
пробіг з початку експлуатації- 517,8 тис.км;  
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) - 3500кг/2000 кг.

| № з\п | Найменування агрегатів | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів           | Відсоток зносу % |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2                      | 3                                                                      | 4                |
| 1     | Рама                   | Тріщина, деформація                                                    | 95               |
| 2     | Кузов (кабіна)         | Наскрізна корозія підлоги, крил та дверей                              | 94               |
| 3     | Двигун                 | Відсутній                                                              | -                |
|       | Стартер                | Відсутній                                                              | -                |
|       | Генератор              | Відсутній                                                              | -                |
|       | Компресор              |                                                                        | -                |
|       | Турбокомпресор         |                                                                        | -                |
|       | Карбюратор             | Відсутній                                                              | -                |
| 4     | Коробка передач        | Відсутній                                                              | -                |
| 5     | Задній міст            | Випрацювання шліцевої частини карданного вала та редуктора зад. моста. | 97               |
|       | Диски коліс            | деформація                                                             | 98               |

|   |                               |                      |    |
|---|-------------------------------|----------------------|----|
| 6 | Ресори (пружини)              | Відсутні             | -  |
|   | Амортизатори                  | Відсутні             | -  |
|   | Передній. міст                | -                    | -  |
|   | Диски коліс                   | Деформація           | 92 |
|   | Ресори (пружини)              | Відсутні             | -  |
|   | Амортизатори                  | Відсутні             | -  |
| 7 | Передня вісь                  | Пошкодження          | 93 |
|   | Механізм кермового управління | Знос черв'ячної пари | 96 |
| 8 | Фургон                        | -                    | -  |
|   | Радіатор                      | Корозія , деформація | 95 |
|   | Електроприлади                | Пошкодженні          | 95 |
|   | Фари                          | Пошкодженні          | 95 |
|   | Головний гальмівний циліндр   | Відсутній            | -  |
|   | Акумуляторна батарея          | Відсутній            | -  |
| 9 | Автошина                      | Зношення             | 96 |

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 95,1 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, підлягає списанню.

Додатки:




1. Копія свідоцтва про реєстрацію СХМ № 337750
2. Фото ТЗ

Заступник директора з  
операційної діяльності

Начальник ЦПП  
Начальник відділу ведення  
обліку НА та ТМЦ  
Провідний фахівець групи  
поштової безпеки

Начальник ВЕФ

Інженер з транспорту ЦПП

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Морозова Т.Ю.   |
|  | Тищенко К.І.    |
|  | Шльонська Л.О.  |
|  | Гаврилов О.М.   |
|  | Ляшенко С.Ю.    |
|  | Фільчакова Ю.М. |

# ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 2705 станом на 19.03.2021 року

| Державний номерний знак | VIN-код (номер кузова) | Інвентарний номер | Субрахунок бухгалтерського обліку | Рік випуску (побудови) | Дата введення в експлуатації | Первісна вартість, грн. | Сума зносу та знецінення, грн. | Залишкова вартість, грн. | Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс. |
|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| AA9641PO                | 270500T0009375         | 2100199710001437  | 105100                            | 1996                   | 28.01.1997р                  | 13974,00                | 13974,00                       | 0,00                     | 0,00                                                        |

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлі, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу.

| Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.) | Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.) | Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.) | Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 450,00                                       | 80,00                                                     | 150,00                                                        | 680,00                                         |

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

| Кількість металобрухту (т) | Орієнтована вартість За 1т. металобрухту (грн.) | Орієнтована сума доходу від здачі металобрухту (грн.) | Орієнтована сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.) | Загальна сума орієнтовного доходу (грн.) |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0,6                        | 560,00                                          | 336,00                                                | -                                                               | 336,00                                   |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 0,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

К.І.Тищенко

Начальник ВЕФ

С.Ю.Ляшенко

« 19 » 03 2021 р.

|                                                 |       |                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Україна<br>UKRAINE<br>UKRAINE                   |       | СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ<br>ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ<br>REGISTRATION CERTIFICATE<br>CERTIFICAT D'IMMATRICULATION |  |
| Регістраційний номер<br>Registration number     | A     | AA9641PO                                                                                                     |  |
| Дата реєстрації<br>Date of registration         | B     | 08.04.2008                                                                                                   |  |
| Дата реєстрації<br>Date of registration         | B.1   | 20.05.2017                                                                                                   |  |
| Рік випуску<br>Year of production               | B.2   | 1998                                                                                                         |  |
| Позначка про організацію<br>Sumame organization | C.1.1 | ПАТ "УКРПОШТА"                                                                                               |  |
| Позначка про організацію<br>Sumame organization | C.1.2 | ПДР "УКРПОШТА"                                                                                               |  |
| Позначка про організацію<br>Sumame organization | C.1.3 | М. КУІУ<br>М. КУІВ<br>ШЕПЧЕНКІВСЬКИЙ                                                                         |  |
| Вид транспортного засобу<br>Vehicle type        | C.4   | бул. ХРЕЩАТИК 22                                                                                             |  |
| Власник<br>Owner                                | H     | з с. власником                                                                                               |  |
| CXM 337750                                      |       | 14888 6541<br>750 6541                                                                                       |  |

|                                                         |     |                                                           |  |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--|
| Марка<br>Make                                           | D.1 | ГАЗ                                                       |  |
| Модель<br>Type                                          | D.2 | 2705                                                      |  |
| Комп'ютерна опис<br>Computer description                | D.3 | СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ<br>ФУРГОН МАПОТОНАЖНИЙ-В        |  |
| Відомості про номер<br>Vehicle identification number    | E   | 270500T0009375                                            |  |
| Повна маса<br>Maximum mass                              | F.1 | 3500                                                      |  |
| Маса без навантаження<br>Mass of the vehicle in service | G   | 2000                                                      |  |
| Категорія<br>Vehicle category                           | J   | B                                                         |  |
| Об'єм двигуна<br>Capacity                               | P.1 | 2445                                                      |  |
| Тип палива<br>Type of fuel                              | P.2 | B                                                         |  |
| Колір<br>Color                                          | R   | ЖОВТИЙ                                                    |  |
| Кількість сидінь<br>Number of seats                     | S.1 | 2                                                         |  |
| Кількість сидінь<br>Number of seats                     | S.2 | Особливий відміток: СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОПЕРАТОР-ПОШТ.ЗВ'ЯЗКУ |  |
| CXM 337750                                              |     | CXM № 337750.Зам.17-3211 PC Ukraine 02.2017               |  |

