Додаток 2
до Порядку списання транспортних
засобів акціонерного товариства
«Укрпошта»

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 року

АКТ № 44
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р. м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля: марки - УАЗ-3741
який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30180ХА	V0025060	2000200110004760	105100	1997	02.1998	3160,00	3160,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 471,576 т.км
маса об'єкта за паспортом-2640/1850 кг

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Корозія лівого та правого лонжеронів	98%
2	Кузов	*Корозія полу та боковин*	99%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ	99%
	Карбюратор	Знос жиклерів, тріщина поплавкової камери	99%
	Стартер	Замикання обмотки статора, знос привода, щітки	99%
	Генератор	Замикання обмотки	97%
	Компресор	-	-
4	Коробка передач	Знос підшипників первинного та вторинного валу, відломлено кріплення коробки	98%
5	Задній міст та карданний вал	Знос панчохи, та головної пари	97%
	Картер зад. мосту	-	-
	Картер	-	-
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	98%
	Ресори	Експлуатаційний знос	98%
6	Передній міст та рульове управління	Знос шарнірних з'єднань рульових тяг, знос панчохи	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	98%

	Ресори	Експлуатаційний знос	98%
	Передня вісь	-	-
	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	98%
7	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійний знос верхньої та нижньої банки та сот	98%
	Пристрої	Замикання електропроводки	97%
	Крила і підніжки	Корозійний знос	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщина скла	97%
	Акумулятор	Замикання пластин	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	98%
	Головний гальмовий циліндр	Виробітка робочої поверхні, знос манжетів	99%
8	Шини	Повний знос протектора	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,0 %

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії №1809 від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:
Заступник начальника ЦПП______________________________________ Пугачов О.М.

Члени комісії:
Інженер 1 категорії ____Болотова Л.Г.
Бухгалтер 1 категорії відділу ведення
Бухгалтерського обліку необоротних активів
Та товарно-матеріальних цінностей_______________________________Горобцова Н.З.

44

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3741

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30180ХА	V0025060	2000200110004760	105100	1997	02.1998	3160,00	3160,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталів ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,254	3700,00	4639,80	-	4639,80

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3563,48 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП М.В.Полєшко

Начальник відділу економіки та фінансів А.В.Старицька

27.05.2020р.

ХАС №632748

С ВЛАСНИК

21560045

УДППЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOSHTA"

С АДРЕСА:

Область ХАРКІВСЬКА

Район ЛЕНІНСЬКИЙ

Нас. пункт ХАРКІВ

Вулиця ПРОВ.ДИНАМІЧНИЙ

Будинок кв.

Видано

ДАІ ГУ УМВС України

МРЕВ М.ХАРКІВ

М.П. № 00004

« » 21чня 2003 200 р.

Держзнак. ПК "Україна". Зам. 2-3037. 2002

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА»

УКРПОШТА

ГОЛОВНА ПОШТА УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД

22721970

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

АТ «Укрпошта»

«30» 03 2020

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

A Реєстраційний № 30180ХА

D Марка УАЗ 3741

Модель

B Рік випуску 1997

Колір БІЛИЙ

E Шасі (кузов, рама, коляска) №

К.V0025060 Ш.W0000609

Тип ТЗ ВАНТ.ФУРГОН 2П.М

F Повна маса 2640 kg

G Маса без навантаження 1850

Об'єм двигуна V- 2445

Особливі відмітки Ст.С/Р:ХАС275587 17.04.1999

АКТ ПР.ПЕРЕД.ІЗОМ.УДППЗ

ЮР.АДР.М.КИІВ,ХРЕЩАТИК,22

ХАС №632748

169

Копія вірна



копія вірна