

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

«18» серпня 2020р.

АКТ №15
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«18» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану УАЗ 3909
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та зниження, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН3837ВО	ХТТ390900 У0041299	15002000100 00101	105100	2000	15.10.2000	19 073,00	19 073,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 313,000 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 2670/1570 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Наскрізна корозія, тріщини	99%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія, тріщини	98%
3	Двигун	Повний знос	99%
	Стартер	Відсутній	
	Генератор	Відсутній	
	Компресор		
	Турбокомпресор		
	Карбюратор	Відсутній	

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Відсутня	
5	Задній міст	Знос головної пари	99%
	Диски коліс	Корозія, деформація кружності	98%
	Ресори (пружини)	Корозія , тріщини	99%
	Амортизатори	Відсутні	
6	Передній міст	Повний знос підшипників	100%
	Диски коліс	Корозія, деформація кружності	99%
	Ресори (пружини)	Корозія , тріщини	98%
	Амортизатори	Відсутні	
	Передня вісь	Повний знос	100%
7	Механізм рульового управління	Відсутній	
8	Фургон	Корозія. тріщини	98%
	Радіатор	Відсутній	
	Електропристрої	Відсутні	
	Фари	Відсутні	
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній	
	Акумуляторна батарея	Відсутня	
8	Автошини	Відсутні.	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації .

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)

Інженер І кат.
(посада)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Візнюк О.Ю.
(ПІБ)

Сініка Л.М.
(ПІБ)



UA
 УКРАЇНА
 УКРАИНА
 UKRAINE
 UKRAINE

Реєстраційний номер
 Registration number
 Рік випуску
 Date of first registration
 Дата реєстрації
 Date of registration
 Прізвище або організація
 Surname or company
 Ім'я та по батькові
 Given name(s)
 Адреса
 Address
 Район
 Region
 Населений пункт
 Settlement
 Вулиця, будинок, квартира
 Street, house, apartment
 Власність
 Ownership
 Дійсна до
 Period of validity

ВНС 171834

СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
 ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 REGISTRATION CERTIFICATE
 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

A BH3837BO
 B 2000
 I 15.10.2008
 C.1.1 УКРАЇНСЬКЕ ДП ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКР
 ПОШТА"
 C.1.2 UKRAYINS'KE DP POSHTOVOGO ZV'YAZKU "
 UKRP
 C.1.3 КИЇВСЬКА
 КОТОВСЬК
 ПРОСП. КОТОВСЬКОГО, 18
 ХРЕЩАТИК, 22

РЕВ №11 при УДАІ
 ГУ МВС України
 в Одеській обл.

Марка
 Make
 Модель
 Type
 Тип
 Commercial description
 Номер шасі (кузова, рами)
 Vehicle identification number
 Повна маса
 Maximum mass
 Маса без навантаження
 Mass of the vehicle in service
 Категорія
 Vehicle category
 Об'єм двигуна
 Capacity
 Тип пального
 Type of fuel
 Колір
 Colour of the vehicle
 Кількість сидінь місць
 з місцем водія
 Number of seats
 including the driver's seat
 Кількість стоячих місць
 Number of standing places

ВНС 171834

D.1 UA3
 D.2 3909
 D.3 ВАНТАЖНИЙ
 E ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ
 ХТТ390900Y0041299
 Y0041299 Y0036667
 F.1 2670
 G 1570
 J

P.1 2446
 P.3 Бензин
 R СІРИЙ

S.1 7 Особливі відмітки
 ІНШІ ДОКУМЕНТИ -53 28.09.2007р.
 СПЕЦІАЛЬНА ОПЕРАТИВНО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
 ВНС 110386 від 19.02.2008р. пас. місце-Б
 S.2

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **УАЗ 3909**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов н)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знищення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН3837ВО	ХТТ390900У0 041299	15002000100 00101	105100	2000	15.10.2000	19 073,00	19 073,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,8	3800,00	3040,00	-	3040,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2540,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.




Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.