

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва)

« 09 » 09 2020р.

АКТ № 39

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ГАЗ-5312 державний реєстраційний номер 05039МН
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт ерськог о обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишкові й термін експлуатаці ї згідно з даними обліку, міс
05039МН	ХТН53 1200N 140708 0	240020031 0002515	105100	1992	30.12.2003	6804,00	6804,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 430,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 7400/3250 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія, деформація та тріщини поперечин	97%
2	Кузов (кабіна)	Корозія підлоги, дверей, крил, деформація дверей	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, граничний знос колінчастого валу, тріщина блоку	99%
	Стартер	Обрив обмотки, поломка якоря, знос місць підшипників	98%
	Генератор	Тріщина корпусу в місці кріплення	97%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос дросельних заслінок, негерметичність первинної камери	99%
4	Коробка передач	Знос валів, шестерень, синхронів, знос посадочних місць підшипників в корпусі	99%
5	Задній міст	Поломка диференціалу, півосей, негерметичність	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Поломка та прогини листів ресор	99%
	Амортизатори	Знос штоків, негерметичність	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсот зносу
6	Передній міст	Граничний знос поворотних цапф	97%
	Диски коліс	Деформовані, тріщини	99%
	Ресори (пружини)	Поломка листів ресор	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоків, негерметичність	99%
	Передня вісь	Гранична виробітка отворів шкворней	97%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, негерметичність	98%
8	Фургон	Корозія, деформовані двері, прогини підлоги, деформованої стійки фургону	99%
	Радіатор	Відсутній, Акт приймання ТЗ додається	-
	Електропристрої	Замикання електроприладів, експлуатаційний знос	100%
	Фари	Розбите скло та оптичний елемент	100%
	Головний гальмовий циліндр	Тріщина циліндра, негерметичність	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, відсутність напруги	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія Акту приймання від 22.04.2019р.
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)

О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 05039MH
Марка ГАЗ 5312
Модель
Рік випуску 1992
Колір СИНІЙ
Двигун №
Шасі (рама) № УН531200N1402080
Кузов (коляска) №
ВАНТАЖНИЙ
Тип ТЗ
Повна маса РМС186306 20.02.2002
Особливі відмітки
Г.Б.У.У-4250,Н-7400,БУРГОН

РМС № 189781 МКА 105078

РМС № 189781

ВЛАСНИК

УДПП ЗВ'ЯЗКУ УКРПОШТА
М.КИЇВ ХРЕДАТИК-22
UDPP ZV YAZKU UKRPOSHTA
M.KIYIV KHRESDHATIK-22

АДРЕСА:

Область ЧЕРНІГІВСЬКА CHERNIGIVS'KA
Район ЧЕРНІГІВ
Нас. пункт ДЕСНЯНСЬКИЙ
Вулиця 1 ТРАВНЯ
Будинок 17БОР КВ.

Біл.м. ЧЕРНІГІВСЬКЕ МРЕВ
НАЧАЛЬНИК РЕП.Д.А.

М.П. 4 07.2002

Державний реєстрарний ПК «Україна» Зам. 9-3757-2000



Основні засоби : Автомобілі

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи передані в бухгалтерію та всі цінності, які надійшли у мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані.

Особа відповідальна за збереження основних засобів:

Надлежащее БУТ Чертежников Сергеев

Abstract

Abstract

(continued from page 10)

Згідно наказу від _____ 2019 року проведено визначення фактичних залишків які враховуються на балансовому рахунку _____ за станом на "_____" 2019 року

Інвентаризація розпочата "12" 04 2019 року

закінчена "22" 04 2019 року

При інвентаризації встановлено наступне:

[illegible]

**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ-5312**

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
05039MH	XTH53 1200N 140708 0	240020031 0002515	105100	1992	30.12.2003	6804,00	6804,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	574,72	120,00	694,72

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,260	3200,00	4032,00	-	4032,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3337,28 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ

О.М.Білюба