

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«18» серпня 2020р.

АКТ №25
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«18» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану ГАЗ 3302
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського - кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН6673СІ	ХТН330210S16 19480	15001995100000 18	105100	1995	01.12.1995	2016.00	2016.00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 683,704 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) –3500/2100 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Деформація, корозія ідентифікаційних номерів	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія кабіни	99%
3	Двигун	Критичний знос КШМ, поршнів	99%
	Стартер	Знос якоря	99%
	Генератор	Замикання обмотки	99%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос клапанів, покороблений корпус	99%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщина корпусу і знос шестерень	99%
5	Задній міст	Знос головної пари	98%
	Диски коліс	Тріщина дисків, деформація кружності	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос штоку	98%
6	Передній міст	Знос балки, підшипників ступиць	97%
	Диски коліс	Тріщина дисків, деформація кружності	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос штоку, втулок	99%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Повністю зруйнований рульовий редуктор	99%
8	Фургон	Наскрізна корозія	98%
	Радіатор	Корозійний знос	99%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	99%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщини скла	98%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Вісутня	
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)

(підпис)

Візнюк О.Ю.
(ПІБ)

Інженер І кат.
(посада)

(підпис)

Сініка Л.М.
(ПІБ)





ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 3302

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знищення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН6673СІ	ХТН33021 0S1619480	150019951000 0018	105100	1995	01.12.1995	2016.00	2016.00	0.00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,1	3800,00	4180,00	-	4180,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3680,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.



Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BH6673CI	
Рік випуску Date of first registration	B	1995	
Дата реєстрації Date of registration	I	30.03.2009	
Привласнює або організатор Surname of contractor	C.1.1	УКРАЇНСЬКЕ ДП ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	"UKRPOSHTA"	
Адреса Address	C.1.3	КИЇВСЬКА МАЙНОВСЬКИЙ	
Район Region	C.4	ОДЕСА	
Вулиця, будинок, квартира Ownership	H	ПЕСТЕЛЯ 22 ХРЕЩАТИК 22	
Діє до Period of validity		РЕВ №2 при БДАІ ГУМВС України в Одеській обл.	

ВНС 209082

Марка Make	D.1	ГАЗ
Модель Type	D.2	3302 ЗНГ
Тип Commercial description	D.3	ВАНТАЖНИЙ МАЛОТОННАЖНИЙ ФУРГОН
Модель (включно з серією) Vehicle identification number	E	ХТН33021051619480
Повна вага Maximum mass	F.1	3500
Вага без навантаження Mass of the vehicle in service	G	2100
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Color of the vehicle	R	БІЛИЙ
Кількість сидінь Number of seats	S.1	Особливий відмітки СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТА ОГ 513829 від 21.06.2002
Кількість стоянок Number of standing places	S.2	

ВНС 209082