

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

«18» серпня 2020р.

АКТ № 9
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«18» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану УАЗ 3909
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН5878СІ	Y0033478	15002000100001 08	105100	2000	24.04.2000	2167,00	2167,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 421,2 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) –2050/1600 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія, деформація, тріщини	99%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія	98%
3	Двигун	Відсутній	
	Стартер	Відсутній	
	Генератор	Відсутній	
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній	

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Відсутня	
5	Задній міст	Відсутній	
	Диски коліс	Відсутні	
	Ресори (пружини)	Відсутні	
	Амортизатори	Відсутні	
6	Передній міст	Відсутній	
	Диски коліс	Відсутні	
	Ресори (пружини)	Відсутні	
	Амортизатори	Відсутні	
	Передня вісь	-	
7	Механізм рульового управління	Відсутній	
8	Фургон	-	
	Радіатор	Відсутній	
	Електропристрої	Відсутні	
	Фари	Відсутні	
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній	
	Акумуляторна батарея	Відсутня	
8	Автошини	Відсутні	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)

Інженер I кат.
(посада)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Візнюк О.Ю.
(ПІБ)

Сініка Л.М.
(ПІБ)



UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICATE OF MATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BH5878CI	
Дата реєстрації Date of registration	B	2000	
Підприємство або організація Owner's name	C.1.1	УКРАЇНСЬКЕ ДП ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКР ПОШТА"	
Підприємство або організація Owner's name	C.1.2	UKRAINS'KE DP POSHTOVOGO ZV'YAZKU UKRPOSHTA	
Адреса Address	C.1.3	КИЇВСЬКА М. КИЇВ САРАТСЬКИЙ Р.Н. ЧКАЛОВА 15 ХРЕЩАТИК 22	
Власник Ownership	C.4	РЕВ № 4 ПРИ УДАІ ГУМВС України в Одеській обл.	
Період дії Period of validity	H		
CAA028699			

UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICATE OF MATRICULATION	
Марка Make	D.1	UA3	
Модель Model	D.2	3909	
Тип Type	D.3	ВАНТАЖНИЙ ВАНТАЖОПАСАЖИР СЬКИЙ	
Коммерційний опис Commercial description	E	Y6C390900Y0041011 Y0041011.Y0033478	
Повний маса Full mass	F.1	2050	
Маса вантажівки Mass of the vehicle in service	G	1600	
Категорія Category	J		
Обсяг двигуна Engine capacity	P.1	2446	
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин	
Колір Color	R	СІРИЙ	
Кількість місць Number of seats	S.1	7	
Кількість місць Number of seats	S.2	Особливий відмітки СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТЗ. СИНЬО-ЖО ВІС-СИНЯ СМУГА "ПОШТА" ВНЄ 202147 від 27.03.2009	
CAA028699			

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН5878СІ	Y0033478	150020001000 0108	105100	2000	24.04.2000	2167,00	2167,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,8	3800,00	3040,00	-	3040,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2540,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.




Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.