

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«26»серпня 2020 р.

АКТ № 78
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«26» серпня 2020 р.

м. Харків

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ЗИЛ 5301 БО реєстраційний номер
АХ8125СА

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху нок бухгалте рсь- кого обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатац ії	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінен ня, грн.	Зали шков а варті сть, грн.	Залишк овий термін експлуа тації згідно з даними обліку, міс.
АХ8125СА	20059355	2000200210004698	105100	2002	29.05.2002	37391,00	37391,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних
елементів

пробіг з початку експлуатації 731,487 тис. км

маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 6950/3900 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Має тріщини та корозію	98%
2	Кузов(кабіна)	Кабіна - корозія полу,дверей, капота. Фургон корозія	98%
3	Двигун	Знос КШМ та поршневої групи	100%
	Стартер	Замикання обмотки статора, ротора, знос привода, тріщина кришки	100%
	Генератор	Замикання обмотки, знос якоря та щіток	100%
	Компресор	Знос штоку, тріщина корпусу	100%
	турбокомпресор		
	ТНВД	Знос форсунок, тріщина корпусу	100%
4	Коробка передач	Знос підшипників вторинного валу, знос синхронів, тріщина корпусу	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
5	Задній міст	Знос посадочного місця сальників на панчохи	100%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	99%
	Ресори (пружини)	Тріщини	100%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	100%
6	Передній міст	Знос шарових опір, верхніх та нижніх ричагів	100%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	99%
	Ресори (пружини)	Тріщини	100%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, знос рульової трапеції	100%
8	фургон	Експлуатаційний знос	
	Радіатор	Тріщина банок	100%
	електропристрої	Замикання електропроводки	99%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщина скла	100%
	Акумуляторна батарея	Замикання пластин	100%
	Головний гальмовий циліндр	Виробітка робочої поверхні, знос манжетів	99%
9	Шини	Повний знос протектора	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:

фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-99,35%
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції : Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Старший майстер з ремонту автомобілів

Інженер 1 категорії ЦПП

Полешко М.В.

Левченко О.О.

Болотова Л.Г.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ЗИЛ 5301Б0

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишкови й термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AX8125CA	20059355	2000200210004698	105100	2002	29.05.2002	37391,00	37391,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	1128,48	432,00	1560,48

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
3,254	3700,00	12039,80	-	12039,80

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 10479,32 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

03.09.2020р.



М.В.Полешко



А.В.Старицька



УКРАЇНА
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер
Registration number
Рік випуску
Date of first registration
Дата реєстрації
Date of registration
Прізвище або організація
Surname or company
Ім'я та по батькові
Given name(s)
Адреса
Address
Регіон
Region
Район
District
Населений пункт
Settlement
Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment
Власність
Ownership
Дійсне до
Period of validity

A

AX8125CA

B

2002

I

26.05.2009

ЗКПО 21560045 УДППЗ "УКРПОШТА"

C.1.1

UDPPZ "UKRPOSHTA"

C.1.2

C.1.3

ХАРКІВСЬКА

М.ХАРКІВ

ЛЕНІНСЬКИЙ

ПРОВ. ДИНАМІЧНИЙ, 1

КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВ.Р-Н, ХРЕЩАТИК, 22

C.4

H

ВРЕР №1

ГУМВСУ ХАРКІВ

AXC 168810

Згідно з

матеріалів



Головний М.В.

Марка
Make

D.1 ЗИЛ

Модель
Type

D.2 5301Б0

Тип
Commercial description

D.3 ФУРГОН-С

Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number

E 20059355

Максимальна маса
Maximum mass

F.1 0002611

Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service

G 6950

Категорія
Vehicle category

J

Об'єм двигуна
Capacity

P.1 4750

Тип пального
Type of fuel

P.3 ДИЗЕЛЬНЕ

Колір
Colour of the vehicle

S. СІРИЙ

Кількість сидінь
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat

S.1

Особливі відмітки
ЗАМ. С-ВА ХАС640042 31.10.02
ВРЕР М Х-В, СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ПОШТА

Кількість стоячих місць
Number of standing places

S.2

C 168310

AX-8125 CA

UA AX 8125 CA

05/01/2011 02:03 AM