

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Чернівецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 7 » 09 20 20р.

АКТ № 15
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції
« 7 » 09 20 20р. м. Чернівці

Проведено обстеження фізичного технічного стану

HYUNDAI HD 72 AA6704IT

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Семаки В.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

Держ номерни й знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтер ського обліку	Рік випуск у (побуд ови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення ,грн.	Залишко ва вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA6704 IT	KMFGA17B P8C097700	48002010100 92002	105100	2008	01.03.2010	89123.00	89123.00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 242,9 тис. км

маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 7200/4580 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама		-
2	Кузов (кабіна)	Після пожегу	100%
3	Двигун	Експлуатаційний знос	50%
	Стартер	Експлуатаційний знос	50%
	Генератор	Експлуатаційний знос	50%
	Компресор		-
	Турбокомпресор	Експлуатаційний знос	40%
	Карбюратор		

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Експлуатаційний знос	40%
5	Задній міст	Експлуатаційний знос	20%
	Диски коліс	Експлуатаційний знос	10%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	70%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	80%
6	Передній міст		
	Диски коліс		
	Ресори (пружини)		
	Амортизатори		
	Передня вісь	Експлуатаційний знос	40%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	40%
8	Фургон	Після пожегу	100%
	Радіатор	Після пожегу	100%
	Електропристрої	Після пожегу	100%
	Фари	Після пожегу	100%
	Головний гальмовий циліндр	Після пожегу	100%
	Акумуляторна батарея	Після пожегу	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Після пожегу

Висновки та пропозиції :

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП


(посада)

Провідний інженер ЦПП

(посада)

Слюсар бр. ЦПП

(посада)



Семака В.В


(ПІБ)



Гирбу М.М

(ПІБ)

Кушнірюк В.Ш

(ПІБ)





ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу HYUNDAI HD 72

Держ номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA6704IT	KMFGA17 BP8C0977 00	4800201010 092002	105100	2008	01.03.2010	89123.00	89123.00	0.00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн..)
3.2	3500.00	11200.00	0,00	11200.00

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0.00	920,00	250.00	1170,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 10030,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Семака В.В

Начальник відділу економіки та фінансів

Гавриш В.М.