

х елементів інженерного обладнання
заповнюється експлуат. орган

№ п/п	Технічний стан (опис дефектів і пошкоджень)	Потреба	
		ремонт	заміна
4	5	6	7
3.2	дрібні тріщини		
3.5	- " -		
3.5	- " -		
3.4	- " -		
4			
3.0	- " -		
3.8	- " -		
0			

ПЛАН ДОБЕРХІВ

The following is a summary of the results:

БУДИЗМ ЛЕБЕРИ *В/А*

по вулиці: Шевченка будинок № 47

місто с.м. Ратне квартал №

[Handwritten signature]

