Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«_28_»_____08___ 2020 р.

АКТ № 64
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«_28_» _____08_____ 20_20 р. м. _Дніпро_

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля _Иж-27175 АЕ 0434 СВ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті _____Черкас А.В._____
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ 0434 СВ	XWK27175070018313	0300200710004956	105100	2007	26.12.2007	24879,27	24879,27	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації _ 154,322___ тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1750 кг_//1100_ кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама		-
2	Кузов (кабіна)	корозійне пошкодження кузова (понад 70 %): пороги, арки колес, лонжерони, стійки	99%
3	Двигун	корозія блока циліндров та головки блока; коленвал - механічний знос перевищує гранично-допустимі норми(коренні та шатунні шийки)	95%
	Стартер	перегорання обмотки статора, якоря та втягуючого реле статора.	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки статора	97%
	Компрессор		-
	Турбокомпресор		-
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу	94%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	пошкодження корпусу (тріщини) КПП та посадочних місць підшипників валов	96%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей.	99%
	Диски коліс	Деформація, корозія диску	98%

	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	95%
	Амортизатори	Деформація корпусу, знос штоку	100%
6	Передній міст		-
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення, тріщини	97%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	96%
	Амортизатори	Деформація корпусу, знос штоку	100%
	Передня вісь	тріщини, корозія та вигин передньої балки.	98%
7	Механізм рульового управління	повний знос черв'яка та корпусу рульового механізму.	99%
8	Фургон	Корозійний знос, деформація стійок	97%
	Радіатор	Корозійний знос верхнього бачка та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, оплавлення корпусу	95%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, тріщини корпусу	98%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не пригодна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97%

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню

Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ

(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП _____ _____ О.В.Макуха
(посада) (підпис) (ПІБ)

Провідний інженер з транспорту _____ В.Т.Мокрий
(посада) (підпис) (ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар) _____ А/В.Осадчая
(посада) (підпис) (ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту _____ Ю.О.Стеблюк
(посада) (підпис) (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
Иж -2715	АЕ 0434 СВ	XWK2717507001831 3	0300200710004956	105100	2007	26.12.2007	24879,27	24879,27	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00


Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
480	2500,00	1200	0.00	1200

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1200.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП О.В. Макуха

Заступник
Начальник ВЕФ М.В. Блінова



УКРАЇНА
УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер / Registration number	A	AE0434CB
Рік випуску / Date of first registration	B	2007
Дата реєстрації / Date of registration	I	7.06.2012 р.
Прізвище або організація / Surname or company	C.1.1	УДППЗ УКРПОШТА
Ім'я та по батькові / Given name(s)	C.1.2	UDPPZ UKRPOSHTA
Адреса / Address	C.1.3	
Регіон		ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Район		М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Населений пункт		ЖОВТНЕВИЙ
Вулиця, будинок, квартира		ДУБІНІНА, 10
Власність / Ownership	C.4	ХРЕЩАТИК буд.22
Дійсне до / Period of validity	H	

ВРЕР ДАІ №1
ГУМВС України в
Дніпропетровській обл

САК935404



Марка / Make	D.1	ИЖ
Модель / Type	D.2	27175 ЗНГ
Тип / Commercial description	D.3	ФУРГОН МАЛОТОНАЖН
Номер шасі (кузова, рами) / Vehicle identification number	E	VIN - XWK27175070018313 XWK27175070018313
Повна маса / Maximum mass	F.1	1750
Маса без навантаження / Mass of the vehicle in service	G	1100
Категорія / Vehicle category	J	
Об'єм двигуна / Capacity	P.1	1568
Тип пального / Type of fuel	P.3	
Колір / Colour of the vehicle	R	БІЛИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія / Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливі відмітки АКТ НА ПЕРЕОБЛАДНАН 281 від 30.11.2011 р. СПЕ ВСТАНОВ.ЗНГ 1 БАЛОН.
Кількість стоячих місць / Number of standing places	S.2	СИНЬО-ЖОВТО-СИНІ СМУ

САК935404


UA AE 0434 CB