

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
« 02 » 09 2020р.

АКТ № 22
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ВАЗ 2107 ВМ5457АІ який знаходиться у підзвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВМ5457АІ	ХТА210700S0926627	1800199510002445	105100	1995	01.07.1995	2671,00	2671,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 482,1 тис. км
маса об'єкта за паспортом 1460/1060 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:		Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів		Відсоток зносу
№ з/п	Найменування			
1	2	3		4
1.	Рама	-		-
2.	Кузов	Корозія, тріщини, деформація		98
3.	Двигун	Підтікання мастила, зношення порш. групи, руйнування постелей підш. кол. валу, фізичне зношення		100
	Стартер	Замикання обмоток		100
	Генератор	Замикання обмоток		100
	Компресор	-		-
	Турбокомпресор	-		-
	Карбюратор	Фізичне зношення, зношення жиклерів, насосу прискорення, тріщини поплавкової камери та поплавка, заслінки акселератора		98
4	Коробка передач	Зношення підшипників, шестерен		92

5	Задній міст	Фізичне зношення, корозія, деформація, зношення головної пари, диференціала	97
	Диски коліс	Деформація, тріщини, фізичне зношення	100
	Пружини	Корозія, фізичне зношення	95
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила, деформація штоків	100
6	Передній міст	-	-
	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів, фізичне зношення	94
	Пружини	Корозія, фізичне зношення	95
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила, деформація штоків	97
7	Передня вісь	Деформація ричагів та рульових тяг, зношення шарових опор, зношення наконечників рульових тяг	94
	Механізм рульового управління	Тріщини корпусу, фізичний знос	98
	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозія, руйнування сот	100
8	Електропристрої	Замкнення	100
	Фари	Корозія корпусу та рефлектора	96
	Акумуляторна батарея	Сульфітація пластин	100
	Головний гальмовий циліндр	Тріщини корпусу, зношення манжетів та поршня	100
9	Автошини	На протязі значного простою автомобіля, автошини прийшли в непридатний експлуатаційний стан	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97,8%

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.


Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії


 О.І. Федорченко

 Г.І. Іващенко

 І.В. Савіна

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **ВАЗ 2107, ВМ5457АІ**

«09» жовтня 2020 року

м. Суми

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВМ5457АІ	ХТА210700S0926627	1800199510002445	105100	1995	01.07.1995	2671,00	2671,00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	318,00	214,20	532,20

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за Іт. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,848	3000,00	2544,00	0,00	2544,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **2011,80** грн., буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕтФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

Марка Make	D.1	BA3
Модель Type	D.2	2107
Тип Commercial description	D.3	легковий седан-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	ХТА210700S0926627
Повна маса Maximum mass	F.1	1460
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1060
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1458
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин або газ
Колір Colour of the vehicle	R	червоний
Кількість сидінь, в тому числі водія Number of seats including the driver's seat	S.1	5
Кількість стоянок Number of standing places	S.2	

Особливі відмітки
ГВО-ЗНГ-1 СІС124550 01.04.1999
СУМИ, спеціалізований

BMC034702

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Реєстраційний номер Registration number Рік випуску Date of first registration Дата реєстрації Date of registration Прізвище або організація Surname of company Ім'я та по батькові Given name(s) Адреса Address Район Region Населений пункт Settlement Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment Власність Ownership Діє до Period of validity	A B I C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.4 H	BM5457AI 1995 11.03.2008 "УКРПОШТА" УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖ. ПІДПРИЄМСТВО "UKRPOSHTA" UKRAINSKE DERZH. PIDPRYIEMST Сумська м. Суми Ковпаківський Білопільське шосе, 36	Сумський відділ РЕР УДАІ УМВС України в Сумській області
		BMC034702	

