

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 18 » серпня 2020 р.

АКТ № 18
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 18 » серпня 2020 р.
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану **УАЗ-3962**
(назва об'єкта)

м. Краматорськ

який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ – Мазіна Сергія Миколайовича.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишков ий термін експлуата ції згідно з даними обліку, міс.
AA3620PM	XTT396206S0037141	0400199510006894	105100	1995	01.12.1995	20 636.00	20 636.00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації **1177,3** тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) **2540/1825** кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Знос, корозія та тріщини несучих частин.	90%
2	Кузов (кабіна)	Корозія ,тріщини лонжеронів, колісних арок, стійок та лонжеронів на підлозі.	90%
3	Двигун	Знос головки блока циліндрів, занижена компресія у циліндрах, підтікання масла..	92%
	Стартер	Знос деталей, замикання обмотки якоря, знос щіток та шестерні привода.	93%
	Генератор	Знос деталей, підшипників передньої та задньої кришок, знос якоря та щіток.	92%
	Компрессор	Відсутній.	0
	Турбокомпресор	Відсутній.	0
	Карбюратор	Знос деталей, підтікання палива.	93%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу	
4	Коробка передач	Знос деталей корпусу КПП, підтікання мастила, знос шестерень передач.	94%	
5	Задній міст	Знос деталей корпусу, підшипника головної передачі, маточин коліс та гальмівних барабанів.	90%	
	Диски коліс	Тріщини та деформація дисків.	90%	
	Ресори (пружини)	Знос та зломи листів.	90%	
	Амортизатори	Знос та підтікання мастила .	92%	
6	Передній міст	Знос корпусу ,підтікання мастила скрізь сальники , маточин коліс поворотних кулаків, механічний знос підшипників та гальмівних барабанів.	92%	
	Диски коліс	Тріщини та деформація дисків.	93%	
	Ресори (пружини)	Знос та зломи листів.	92%	
	Амортизатори	Знос та підтікання мастила.	93%	
	Передня вісь	Відсутня	0	
7	Механізм рульового управління	Знос рульового механізму, ричагів та втулок рульового управління	92%	
8	Фургон	Відсутній	0	
	Радіатор	Корозія сот, підтікання охолоджувальної рідини,	90%	
	Електропристрої	Знос перемикачів, пошкодження ізоляції електропроводки.	92%	
	Фари	Корозія корпусу та деталей.	92%	
	Головний гальмовий циліндр	Знос та підтікання гальмівної рідини.	93%	
	Акумуляторна батарея	Вийшов строк експлуатації.	95%	
9	Автошини	Знос протектору, бокові порізи.	95%	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: автомобіль **УАЗ-3962** не відповідає технічним умовам 95% фізичний та моральний знос агрегатів, вузлів та деталей.

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: капітальний ремонт автомобіля УАЗ-3962 економічно не вигідний. Пропозиція - автомобіль підлягає списанню у зв'язку з фінансово-економічною недоцільністю його відновлення.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкта.
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП

(підпис)

Провідний інженер ЦПП

(підпис)

Механік ГК та В

(підпис)

Сінкевич Ю.М.
(ПІБ)

Літвінова О.О.
(ПІБ)

Мазін С.М.
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-3962

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА3620РМ	ХТТ396206S0037141	0400199510006894	105100	1995	01.12.1995	20 636.00	20 636.00	0	0

Фактичний пробіг з початку експлуатації 1177.3 тис. км. В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	253,89	324,00	577,89

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1825	3686,00	6726,95	-	6149,06

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 6609,81 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Сінкевич Ю.М.

Начальник БЕФ



Сінкевич Н.В..

Сканована копія технічного паспорту автомобіля
УА33962 держ. № АА3620РМ

UA		УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION			
Регістраційний номер Registration number	A	AA3620PM					
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	17.09.2009					
Дата реєстрації Date of registration	B.1	04.07.2017					
Рік випуску Year of manufacture	B.2	1995					
Принимач або організація Вантажівка або компанія M'я та по батькові Given name(s)	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOSTA"					
Адреса Address Область Region Місто, район City, district, raion Власність Ownership	C.1.2 C.1.3 C.4	М. КУІВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ вул. ХРЕЩАТИК 22 а є власником					
Дієвість Period of validity	H						Центр 1443 TSC 1443
CXM 553103							

Марка Make	D.1	YA3					
Модель Type	D.2	3962					
Тип Type	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В					
Коммерційний опис Commercial description	E	ХТТ39620650037141					
Номер шасі (позначка, рама) Vehicle identification number	F.1	50037141					
Повна вага Maximum mass	G	2540					
Вага без навантаження Mass of the vehicle in service	J	1825					
Категорія vehicle category	P.1	B					
Об'єм двигуна Capacity	P.2	2445					
Тип пального Type of fuel	R	B					
Код пального Code of the vehicle	S.1	СІРІЙ					
Кількість сидінь, включаючи місце водія Number of seats including the driver's seat	S.2	2					СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТОВИЙ
Кількість стоячих місць Number of standing places							
CXM 553103							
CXM № 553103 Зам.17-3229 ІРС Україна 02.2017							

Попередній номер АН6730ВТ



