

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»
10 листопада 2020 р.

АКТ № 67
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

10 листопада 2020 р. м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ 3909, державний реєстраційний номер АА1365РТ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірина Петрівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1365РТ	Y6C390900Y0043825	2300200010002786	105100	2000	12.2000	25334.00	25334.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 512.1 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2820/1855 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія , природний знос	99%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія днища, арок колісних, дверей	99%
3	Двигун	Значний знос КШМ, корозія рубашки охолодження, прогорання перетинки між циліндрами	99%
	Стартер	Тріщина кришки, прогиб якоря	98%
	Генератор	Значний люфт якоря	98%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Пошкоджено середню частину в результаті перегріву	99%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, синхронізаторів	99%
5	Задній міст	Природний знос корпусу та робочих елементів редуктора,	98%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, природний знос	98%
	Амортизатори	Тріщина штока,	99%
6	Передній міст	Знос поворотних кулаків, знос шкворнів	99%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, тріщина підкорінного листа	99%
	Амортизатори	Втрата цілісності корпусу, обрив кріплення	99%
	Передня вісь	-	
7	Механізм рульового управління	Знос корпусу, знос робочої пари, люфт вала сошки	99%
8	Фургон	Корозія	99%
	Радіатор	Наскрізна корозія, втрата пропускних властивостей	99%
	Електропристрої	Окислення контактів, пошкодження кріплень	99%
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозія та граничний знос поверхні циліндра, випрацьовано робочу поверхню, підтікання	99%
	Акумуляторна батарея	Списання за терміном	100%
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. фото,
2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП

Провідний інженер

Майстер з ремонту транспорту

Козоріз І.П.

Яценко Ф.П.

Матуся М.І.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1365PT	Y6C390900Y0 043825	230020001 0002786	105100	2000	12.2000	25334.00	25334.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	390,00	-	390,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн.)
1,044	2800,00	2923,20	-	2923,20

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 2533,20 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

10 листопада 2020 р.

Козоріз І.П.

Стадник Л.В.

Марка Make	D.1	UA3
Модель Model	D.2	3909
Тип Type	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ВАНТАЖНИЙ - ЗАГАЛЬНИЙ ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ-В
Commercial description Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	Y6C390900Y0043825 Y0030937
Повантаження Maximum mass	F.1	2620
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1855
Категорія Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип палива Type of fuel	P.2	S
Колір Color of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидінь місць включаючи водія Number of seats including the driver's seat	S.1	7
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	
Особливий адміністративний статус: АВТОМОБІЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ, ВСТАНОВЛЕНО ГЕО.		

CXH 511140 CXH № 511140 Сан.19-3279 PC Ukraine 02.2019

UA	УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AA1365PT	
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	12.01.2001	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	31.05.2019	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2000	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	АТ "УКРПОШТА" SC "UKRPOSHTA"	
Місто по батькові Given name(s)	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Область Region			
Вул., буд., кв. Village			
Власність Ownership	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22 а є власником	
Діє до Period of validity	H		
ТСН 7141 TSC 7141			

CXH 511140

