

Дирекція «Автотранспошта» АТ «Укрпошта»
(назва філіалу)

АКТ № 245

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
яке не може виконувати свої функції

« 15 » 12 2020 р.

м. Київ

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від « 20 » серпня 2020 р. № 212
провела огляд Автомобіля ИЖ 2717, гаражний № 4210

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Вавлюк А.П.

(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн. коп.	Сума зносу, грн. коп.	Залишкова вартість, грн. коп.	Залишковий термін експлуатації згідно з даним обліку, міс.
A11392AE	XTK271700 50067187	4800201710 001438	105100	2005	01.09.2017	24 709.00	24 709.00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів: Автомобіль ИЖ 2717, вантажний, фургон малотоннажний, вантажність 0,54 т., пробіг з початку експлуатації - 386 437 км. Маса об'єкта за паспортом - 1750/1210 кг. Автомобіль технічно несправний

№ п/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Кузов	Днище кузова, пороги двері та їх кріплення мають наскрізну корозію, деформовані, наскрізна корозія лонжеронів, стійки мають тріщини, сидіння мають розриви	93 %
2	Двигун	Підвищена витрата палива, димність. Стук в районі розподільчого вала, колінчастого вала та клапанів	94 %
3	Карбюратор	Неможливо відрегулювати холостий хід, знос жиклерів та вісей дросельних заслонок	93 %
4	Стартер	Замикання обмотки якоря, граничний знос шестерні приводу	95 %
5	Генератор	Замикання обмотки статора, дисбаланс ротора	92 %
6	КЗП	Витік оливи, гуркіт при роботі, самовільне вимикання передач	95 %
7	Задній міст та карданний вал	Знос шестерней головпари, гальмівних барабанів, маточин, напіввісей. Зношення шліцевого з'єднання карданного валу та отворів під гольчасті підшипники	95 %
8	Диски коліс	Граничний знос кріпільних отворів, деформовані, мають тріщини, вкриті корозією	92 %

1	2	3	4
9	Передня підвіска	Деформація важелів, знос наконечників рульових тяг, знос посадочних місць підшипників ступиць	96 %
10	Рульове керування	Витік рідини, знос посадочних місць підшипників, обрив валу рульового механізму, граничний знос черв'яка з роликом, манжетів, сошки з рульовими тягами.	97 %
	Інші		
11	Радіатор	Заглушені більше 60% трубок, корозія	93 %
12	Пристрої	Несправність електродвигунів склоочисника та радіатора-опалювача, замикання проводів, непрацюють спідометр та датчик рівня палива	95 %
13	Фари	Оптика пошкоджена корозією	91 %
14	Скло	Недостатня пропускна здатність внаслідок фізичної застарілості	94 %
15	Пружини та амортизатори	Тріщини у вітках пружин, згин та корозія штоків амортизаторів, витік рідини	96 %
16	Головний гальмівний циліндр	Негерметичність корпусу, граничний знос дзеркала циліндра.	98 %
17	Акумулятор 6СТ-55	Потужність, яка виробляється нижче 50% , сульфитація та коротке замикання пластин	100 %
18	Автогума – 185/70 R13- 4 шт.	Висота залишкового малюнка протектора менше 2 мм., порізи	100 %






Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Загальний відсоток зносу автомобіля складає 94 %

Висновки та пропозиції комісії: Відновлення автомобіля економічне недоцільне.

Комісія пропонує списати автомобіль з балансу дирекції «Автотранспoшта» АТ «Укрпошта»

Додатки:

1. Копія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
2. Фото транспортного засобу

Голова комісії:	заступник директора		Д.В.Мілевський
	посада	підпис	ПІБ
Заступник голови комісії:	начальник ВТГЗ		І.В.Логвиненко
	посада	підпис	ПІБ
Члени комісії:	начальник ВОТМЦ та ГП АТ "Укрпошта"		О.В. Шапошник
	посада	підпис	ПІБ
	начальник БЕ		О.В. Інковський
	посада	підпис	ПІБ
	начальник БЕВ		О.А. Даценко
	посада	підпис	ПІБ
	начальник а/к № 3		А.П. Вавлюк
	посада	підпис	ПІБ

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ИЖ 2717

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн. коп.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АІ1392АЕ	ХТК271700 50067187	4800201710 001438	105100	2005	01.09.2017	24 709.00	24 709.00	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос і наскрізну корозію кузова, значний знос основних вузлів та агрегатів.

Транспортний засіб не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в ТСЦ (грн.)	Витрати на розбирання демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	150	10	160

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:


Кількість металобрухту (кг.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн.)
690	3700	2553		2553

Очікувана вигода, з урахуванням витрат на ліквідацію автомобіля, складає:

$2553 - 160 = 2393$ грн.

Кошти, які будуть отримані від списання автомобіля, будуть направлені в дохід підприємства та використані відповідно фінансового плану.

Заступник директора дирекції
“Автотранспошта”



Д.В. Мілевський

Начальник ВЕ дирекції
“Автотранспошта”



О.В. Інковський

« 15 » 12 2020 р.

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
CERTIFICAT D'IMMATICULATION

ХТК27170050067187

A Реєстраційний АІ1392AE

D Марка ІЖ 2717

Модель 2005

B Рік випуску

Колір ЧЕРВОНИЙ

E Шасі (кузов, рама, коляска) №

ІТК27170050067187

Тип ТЗ фургон МАЛОТОНАЖНИЙ-В

F Повна маса 1750 кг kg

G Маса без навантаження 1210 кг

Об'єм двигуна 1500 см куб

Особливі відмітки ВМД 802000001/5/000422

РСА № 495341

245
РСА № 495341

С ВЛАСНИК

22919784

УДППЗ "УКРПОШТА"

Udppz "ukrposhta"

С АДРЕСА

Область КИЇВСЬКА

Район ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН

Нас. пункт М. ЯГОТИН

Вулиця НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Будинок 56 корп. кв.

Видано Баришівським МРЕВ

ДАІ ГУ-УМВС України

М.П.

РАР 146214
"Дата: 21.07.2008"

Держзак. ПК «Україна». Зам. 6-3554. 2006 р. 11 кп.



Автомобіль ИЖ 2717
Реєстраційний номер: AI1392AE
Інвентарний номер: 4800201710001438

Заступник директора дирекції
"Автотранспошта"
АТ "Укрпошта"

Д.В.Мілевський

AI 1392 AE

AI 1392 AE



Автомобіль ИЖ 2717
Реєстраційний номер: AI1392AE
Інвентарний номер: 4800201710001438

Заступник директора дирекції
"Автотранспошта"
АТ "Укрпошта"



Д.В.Мілевський