

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«19» березня 2021р.

АКТ № 45
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» березня 2021 р. м. Херсон

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану УАЗ 3909 д.р.н ВТ7019ВВ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Тищенко Катерина Ігорівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВТ7019ВВ	ХТТ390906V0006193,V0006193	2100199710001405	105100	1997	28.06.1997р	13980,00	13980,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації- 575,4 тис.км;
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) - 2720кг/1740кг.

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу %
1	2	3	4
1	Рама	-	
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія підлоги, крил та дверей	94
3	Двигун	Корозійне руйнування площини головки блоку, граничний знос блоку циліндра	97
	Стартер	Відсутній	-
	Генератор	Відсутні	-
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутні	-
4	Коробка передач	Відсутні	-
5	Задній міст	Випрацювання шліцевої частини карданного вала та редуктора зад. моста.	97
	Диски коліс	деформація	98
	Ресори (пружини)	Відсутні	-
	Амортизатори	Відсутні	-
6	Передній міст	-	-
	Диски коліс	Деформація	92
	Ресори (пружини)	Відсутні	-
	Амортизатори	Відсутні	-
	Передня вісь	пошкодження	93

7	Механізм кермового управління	Знос черв'ячної пари	96
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозія , деформація	95
	Електропристрої	Відсутні	-
	Фари	Пошкодження	95
	Головний гальмівний циліндр	Відсутній	-
	Акумуляторна батарея	Відсутній	-
9	Автошина	Зношення	96

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 95,3 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, підлягає списанню.

Додатки:





1. Копія свідоцтва про реєстрацію САТ № 533131
2. Фото ТЗ

Заступник директора з
операційної діяльності

Начальник ЦПП
Начальник відділу ведення
обліку НА та ТМЦ
Провідний фахівець групи
поштової безпеки

Начальник ВЕФ

Інженер з транспорту ЦПП

	Морозова Т.Ю.
	Тищенко К.І.
	Шльонська Л.О.
	Гаврилов О.М.
	Ляшенко С.Ю.
	Фільчакова Ю.М.

ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 2705 станом на 19.03.2021 року

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВТ7019ВВ	ХТТ390906V0006193	2100199710001405	105100	1997	28.06.1997р	13980.00	13980.00	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлі, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу.

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
450,00	120,00	150,00	720,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т)	Орієнтована вартість За 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтована сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтована сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,7	560,00	392,0	-	392,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 0,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

К.І.Тищенко

Начальник ВЕФ

С.Ю.Ляшенко

« 19» 03 2021р.

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СЕРТИФІКАТ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ TRANSPORTATION LICENSE REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BT70198B	
Рік випуску Year of issue	B	1997	
Дата реєстрації Date of registration	I	24.01.2014	
Позначка про реєстрацію Registration mark	C.1.1	УДПРЗ "УКРПОШТА"	
Маса пов. навантаження Mass of the vehicle	C.1.2	21660046 UDPPZ "UKRPOSTA"	
Адреса Address	C.1.3	м. Київ	
Регіон Region		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Будова Structure	C.4	М. РЕСТАВРАЦІЯ 21	
Спеціальність Specialty		М. АБОСОН ПРОСП. УМАНСЬКОГО	
Вид транспортного засобу Type of vehicle	H	16 ВАНТАЖНОМ	
МРЕБ ДАНИЛ ХИСОН			

Марка Brand	D.1	UA3	
Модель Model	D.2	3909	
Тип Type	D.3	ПАСАЖИРСЬКИЙ-В	
Комп'ютерна описовка Computer description	E	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ	
Номер шасі (корпус, рама) Vehicle identification number	F.1	XTT390905V0006193	
Повна маса Full mass	F.1	V0006193	
Максимальна маса Maximum mass	G	2720	
Маса пов. навантаження Mass of the vehicle in service	O	1740	
Категорія Category	J	В	
Вид транспортного засобу Type of vehicle	P.1	2446	
Вид транспортного засобу Type of vehicle	P.3	В	
Колір Color	R	СІРИЙ	
Спеціальність Specialty	S.1.7	Особлив. відмітки	
Ідентифікаційний номер Identification number	S.2	UA3 390905 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ	
Ідентифікаційний номер Identification number		ОПЕРАТ. ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ	
Ідентифікаційний номер Identification number		АКТ ПР-ЗДАМН 23.01.2014	
CAT 531131			

