

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

Дирекція експлуатації та розвитку мережі

Північне територіальне управління

обслуговування мережі

Департамент експлуатації мережі

Відділ діагностики

вул. Пирогова, 131 В, м. Вінниця, 21010.

тел. (0432) 63-43-95

ПРОТОКОЛ №289
від 18.10.2021

аналізу якості трансформаторного масла

Підприємство: Північне територіальне управління

ПС 750 кВ "Вінницька"

Обладнання	Фаза	Причина відбору	Дата відбору	Пробивна напруга, кВ	Волого-вміст, г/т	tg δ масла при 90°C, %	Кислотне число, мгКОН/г	Вміст водо-розч. кислот, мгКОН/г	Вміст мех. домішок, г/т	Температ. спалаху, °C	Примітка
Ємність з маслом 12 м3 б/в		позапланові	18.10.2021	21	36	8,5	0,28	0,018	72	133	
Ємність з маслом 2,9 м3 б/в		позапланові	18.10.2021	23	32	16,2	0,26	0,017	80	133	
Ємність з маслом 4 м3 б/в		позапланові	18.10.2021	18	41	10,8	0,28	0,018	76	133	

Висновок: Показники якості трансформаторного масла не відповідають вимогам СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009.

Відповідальний виконавець – провідний інженер

Н.В.Метельова

Начальник відділу діагностики

М.П.Лабзун

МП